



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Sony  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: XQ-ES72  
 营销名称: Xperia 10 VI  
 RAM: 8GB  
 序号: HQ645L2973  
 名称: XQ-ES72  
 IMEI: 351440170113164  
 IMEI2: 351440170113172  
 已获得根权限: Not rooted  
 内部机型: XQ-ES72  
 固件版本: 70.1.A.3.263  
 FRP: 解锁  
 MDM状态: 未知  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351440170113164, 128GB  
 SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 4997 mAh 充电量: 52%  
 温度: 38°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
 操作系统版本: 15  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.7.1'  
 2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助) :	成功
前置摄像头 (辅助) :	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:06:04

## 报告详细信息

报告 UUID:

c0c71200-4102-49e8-8858-be44ee20e348

报告日期:

2025-10-28 11:13:19 (+0800)

软件版本:

Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

MIEmjxWL...Mn6WGvFmANIGN2ISocw65+9RtvEgOPpUabawh5LcynYhggBN+7+JAfZSArukAMqWMCMJPlhdNjyKeVGkSnS8t7sTBrCKavLLMmLwENVNvnutRitoUq2HQaMvJU338ey9lEAqzKu3D43f5K/E2av0C3z2s18hH3nnANvEQmC7loVysWKK3vKIfok319PYc7myg+cHGbj2N1bvs0lUKOoy7SuiWb2Y4lFmqKicUpTYgbxf0W1dBbR5Jw0dpTT3dXzlW6clN7U2hssiev1heqogAqXURC7wAoocT17GLfX5zqXw+NyYE4i3BY8IWL4htrFq2fxvlzsZxg==

---

操作员

---

监察员