



硬件报告

硬件详细信息

| | |
|---------------|---|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Blue Titanium |
| 营销名称: | iPhone 15 Pro Max |
| 颜色: | Blue Titanium |
| RAM: | 8GB |
| 序号: | FJV2C2LFVT |
| 名称: | iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Blue Titanium |
| IMEI: | 355319548553309 |
| IMEI2: | 355319548806202 |
| Wi-Fi MAC 地址: | f4:e8:c7:00:57:26 |
| 内部机型: | MU7F3 |
| A型号编码: | A3106 |
| 固件版本: | 18.5 |
| 区域: | ZP/A |
| UUID: | 00008130000E5C193A60001C |
| ECID: | 000E5C193A60001C |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 解锁 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:355319548553309, 512GB |
| SIM卡: | IMSI: 466924296274207, ICCID: 89886920042962742073, 插槽: 1 |

电池信息

| | | | |
|------|--------------------|------------|-----|
| 序号: | FG9GZ7012VA00006TV | 充电次数: | 450 |
| 容量: | 3819 / 4395 mAh | 损耗程度: | 14% |
| 充电量: | 73% | 健康水平: | 86% |
| 温度: | 33°C | Apple健康指标: | 96 |

设备组件

| | | | |
|-----------|--|----|-------|
| 所有已验证的组件: | 通过 | | |
| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器 | 30 33 31 31 33 31 45 35 31 38 30 39 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN83403FHGR1RXL78 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL3392181J24267P | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | DN83411C5PF1W231Y | | 不适用 |
| 电池 | FG9GZ7012VA00006TV | | 不适用 |
| 芯片板 | FJV2C2LFVT | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0WGGZ7025430000042 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | HNQ3384E36W1XF69N | | 不适用 |
| LCD | G9N3396U8R81PHRAR+A1000000 00000000130+GR9GXXK03B8F000 04MB+9000000000000000000000 000+3395H0000000QR000000JD9 NGB1436BU000000000000000000 00000000000000NSATAL3840JR QRS4A0002012 | | 不适用 |

| | | |
|--------|---|-----|
| LCD-玻璃 | GR9G XK03B8F00004MB+9000000 000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 31 33 31 45 35 31 38 30 39 00 | 不适用 |
| MLB | HVGGZM006TG0000DEZ | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N3396U8R81PHRAR+A1000000 000000000130+GR9G XK03B8F000 04MB+9000000000000000000000 000+3395H0000000QR000000JD9 NGB1436BU000000000000000000 00000000000000NSATAL3840JR QRS4A0002012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH7GZH50DDS00000L2+88BA3 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|-----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 不可用 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:05:00

报告详细信息

报告 UUID: d3d3c881-5430-4e08-9b44-77eb5c3544d7
报告日期: 2025-08-18 09:41:19 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

i5gtiKy7BavpTycBkmJ1zRFmGB37n/pa85tyinhavWR2Bix1t9juX8onsugTUtpRWdsCUGC/9lyh9dgVQjESdyBDoyaR84+aRwGJpDm4XGFg4EYEQHTw69Q9b3Od05JLSGsEzrbz2FzU17lwdxtKow7NYZx3oqW5SvD4nw3IUtBl0U15pi78MVSw9y8dfYubH2VD2X1UCnSVrgtTZ/McwfEwqzPtlkG7sWj+fd/PPcqNbycfqWlxp6iniJau4ny2NPZxzTjUtkerGkcFLJ8CkTh9YEPDofS3L0XBIX4dYNRqwXVlyLJuXrirEQFU5aUjHVxCzDwj9KdS2ln6g==

操作员

监察员