



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple

营销名称: iPhone 14 Pro 颜色: Deep Purple RAM: 6GB

序号: DKX6PG4Q6X

名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple

IMEI: 358849706371216 IMEI2: 358849706446612 Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:20:af:48

内部机型: MQ0G3 A型号编码: A2890 固件版本: 18.6 区域: TA/A

UUID: 0000812000020CC11E0BC01E

ECID: 00020CC11E0BC01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358849706371216, 128GB

SIM卡: IMSI: 466011703275593, ICCID: 89886017157832805837, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y251304RL217W76 生产日期: 202251

充电次数: P663 P3111/3181 mAh

损耗程度: 3% 充电量: 100% 健康水平: 97% 温度: 35℃

Apple健康指标: 160

设备组件

前置摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 38 45 33 31 44 35 41 30 不适用

37 00

F0W24722VVS1CX74M

后置摄像机 28 6B 38 23 01 79 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82515FSRX12J51Q 不适用 后置超宽摄像头 25 CE 52 18 00 20 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNI 2474C19H15FY13 不适用 24 CD 28 14 10 31 00 00 不适用 后视摄像机 后视摄像机模块 GCF2503727J15F97C 不适用 电池 F8Y251304RL217W76 不适用 芯片板 DKX6PG4Q6X 不适用 前置摄像机 21 00 20 77 CA 24 00 00 不适用

不适用

前红外摄像机 C5 24 52 5D 35 0B 10 F7 不适用 前红外摄像机模块 HNQ25221SL815F6U8 不适用

不适用

不适用

不适用

成功

LCD G9P2491T68314YCAB+A10000000

S9A0013012

LCD-玻璃 FXR24261YPD1TRJ9L0000000000

光传感器 30 33 31 38 45 33 31 44 35 41 30

37 00

MLB G2C253605TZ1JTJC 不适用

未加工面板 G9P2491T68314YCAB+A10000000 不适用

S9A0013012

成功

振动器电动机 GH72462B1A21FMM8A+XPB2XX 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.6

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功

摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 前置麦克风: 底部麦克风: 成功 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:01

报告详细信息

报告 UUID: a5eaccc3-8e46-4276-a16b-9d2ffa5437ac

报告日期: 2025-08-29 14:38:59 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

蓝牙: