

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

硬件详细信息

| | |
|---------------|---|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple |
| 营销名称: | iPhone 14 Pro |
| 颜色: | Deep Purple |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | Y56GJ4PJG4 |
| 名称: | iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple |
| IMEI: | 350225629023457 |
| IMEI2: | 350225626835671 |
| Wi-Fi MAC 地址: | a4:cf:99:25:77:37 |
| 内部机型: | MQ0G3 |
| A型号编码: | A2890 |
| 固件版本: | 17.7 |
| 区域: | TA/A |
| UUID: | 00008120001E44423A3B401E |
| ECID: | 001E44423A3B401E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 已锁定 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:350225629023457, 128GB |
| SIM卡: | IMSI: 466977002763496, ICCID: 89886972209700575803, 插槽: 1 |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y23470S1B217W7L | 生产日期: | 202234 |
| 充电次数: | 892 | 容量: | 3108 / 3181 mAh |
| 损耗程度: | 3% | 充电量: | 69% |
| 健康水平: | 97% | 温度: | 29°C |
| Apple健康指标: | 154 | | |

设备组件

所有已验证的组件: 通过

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 30 38 38 35 44 30 33 30 33 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 24 6B 92 13 06 10 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN82351J8AP12J51C | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 22 CA 36 03 11 96 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL23810T4F15FY1X | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 19 CB 34 05 10 04 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF2371PK0Q15F94N | | 不适用 |
| 电池 | F8Y23470S1B217W7L | | 不适用 |
| 芯片板 | Y56GJ4PJG4 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 79 13 14 52 CA 1C 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0W235427K81CX74U | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 24 13 4D 25 55 F1 FF | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | HNQ231419TX15F6PZ | | 不适用 |

| | | |
|--------|---|-----|
| LCD | G9P2343SH4T14YCA5+A1000000 0000000001B0+GR922963K7V1T RJ950000000000000000000000 0000+2343W0000000PR000000IC 8AM64074BO0000000000000000 00000000000000000000HC1K2860 R8KRS9A0002002 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | GR922963K7V1TRJ95000000000 000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 30 38 38 35 44 30 33 30 33 00 | 不适用 |
| MLB | G2C23650K5P1JTJ3 | 不适用 |
| 未加工面板 | G9P2343SH4T14YCA5+A1000000 0000000001B0+GR922963K7V1T RJ950000000000000000000000 0000+2343W0000000PR000000IC 8AM64074BO0000000000000000 00000000000000000000HC1K2860 R8KRS9A0002002 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH7234235V91FMM87+ZPB1XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.7
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头(辅助): | 成功 | 前置摄像头(辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:05:58

报告详细信息

报告 UUID: fe6f9ea6-4f5c-4b53-b1ed-cce8503dcd2a
报告日期: 2024-11-11 04:16:12 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

mw0hAZ81KpRTGT7DUSVdYNnhWZXWiiEhyH0ZYEWmv98h6CEPHoBlBxbT79bxZ+JHOGVun2r7Swm2dLbQSUysaYUf19sSSJUITD6DFQmiCh90ogN/KHjKchjA6y3MyWkf5cwPl+HR6yF16Jlo01r163G0zxDrYd1UtO1Q/bss4skG4
lnoZ276kD9AQmpydsqswSg6CZC6GgXbGevbG0zFRUdKqKecP8tRfUL+qzSvJq2TVVHoM2z2WWEZfYpfrhFj60hFwWwRNTIEv/md7oTdjhmBy66b4vWOlbAtqeOJrNc6N9zRum8JBIIn2xT3wQ1x5IOEwywbM2XmkLZQCw==

