



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Gold
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: NDFXQQ29C0
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Gold
IMEI: 359056816373400
IMEI2: 359056816787591
Wi-Fi MAC 地址: 18:fa:b7:48:8a:ea
内部机型: MQ9R3
A型号编码: A2894
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008120001118223C50C01E
ECID: 001118223C50C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359056816373400, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011902104720, ICCID: 89886019137821047201, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y239702JB20JC2D	生产日期:	202239
充电次数:	565	容量:	4191 / 4297 mAh
损耗程度:	3%	充电量:	72%
健康水平:	97%	温度:	29°C
Apple健康指标:	88		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 43 43 36 30 38 30 35 00		不适用
后置摄像机	22 6E 14 01 00 65 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82346JT781CDK30		不适用
后置超宽摄像头	22 CF 94 02 05 95 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23663SC515FY27		不适用
后视摄像机	19 CF 62 08 03 61 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23577E0Z1CY05E		不适用
电池	F8Y239702JB20JC2D		不适用
芯片板	NDFXQQ29C0		不适用
前置摄像机	96 18 10 87 CD 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2356HS3E1CX4B		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 65 34 18 17 F8		不适用

前红外摄像机模块	F8P23531HXB15F4JG	不适用
LCD	G9N2377VG1E14YDA6+A1000000 0000000001D0+FXG2327420C1V3 C9L000000000000000000000000000000 00+2375Z0000000NE000000JC8 WEE1085BP00000000000000000000 0000000000000000LC9K342ASB URSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXG2327420C1V3C9L0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 43 43 36 30 38 30 35 00	不适用
MLB	C07240601231L9X3	不适用
未加工面板	G9N2377VG1E14YDA6+A1000000 0000000001D0+FXG2327420C1V3 C9L000000000000000000000000000000 00+2375Z0000000NE000000JC8 WEE1085BP00000000000000000000 0000000000000000LC9K342ASB URSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH723918G9G1H5P8W+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:13:49

报告详细信息

报告 UUID: df17ff40-74c5-4fff-978d-47e5aafb2161
报告日期: 2025-06-19 10:46:54 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

pAs2PpXVqaNkdsThpE4EJnamdEHLBPwgXhMZKC/10LWIRhUbu8RR0AlqhPkaakOWVTOF7f+u1QrzkYZeANpsl8CBqg0qashNJKuuulshnEIPDGc5tCSLu0z2o79YfbMaNcm07SytMfPM+dGxDzxy/Qxh0j1nbc dabSJ31x6XhnsHv
gMYgzvRk5kvpNIS8aW3g6/LugHqLReeEQss71DiuH6r/6R5GBuXOHSMK6pWrqZkRX2BqDrZrn+smotFJPhh9Wx5lrYGdk83wH3WFP0wK1olH/HtUrarmYefHv5gOKZ3MDbFPH5gsZqX2x4O5b5y0BhDQ18/cYMFPHdHDw==