



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称：	iPhone 13
颜色：	Starlight
RAM：	4GB
序号：	NJPMV0W0XQ
名称：	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI：	351044636880190
IMEI2：	351044636451216
MEID：	35104463688019
Wi-Fi MAC 地址：	44:da:30:57:68:a2
内部机型：	MLPG3
A型号编码：	A2633
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
UUID：	000081100011698002E9801E
ECID：	0011698002E9801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:351044636880190, 128GB

电池信息

序号：	F8Y20110HYW18FKAB	生产日期：	202201
充电次数：	1527	容量：	3113 / 3208 mAh
损耗程度：	3%	充电量：	98%
健康水平：	97%	温度：	32°C
Apple健康指标：	131		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 35 31 35 30 36 32 30 43 00		不适用
后置摄像机	15 CF 47 19 10 45 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81517DH67Q59T2H		不适用
后置超宽摄像头	14 CE 03 14 21 19 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1497L3HMQ59R2W		不适用
电池	F8Y20110HYW18FKAB		不适用
芯片板	NJPMV0W0XQ		不适用
排线	46 57 50 31 34 37 32 44 35 32 32 51 39 34 38 43 54 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 56 68 47 21		不适用
前置摄像机模块	DNM15053VQM0KG177		不适用

前红外摄像机	C5 14 92 4D 36 16 E8 F5	不适用
前红外摄像机模块	F8P145237MCQ1QGHK	不适用
LCD	GVC15163NEUPR5RAB+A0EJ1AT 125B147714370+GHC12740D3L17 VP98+05078239000139001021618 263+00000000000000000007AC7 H47MP0ZHA717P1000000000001 0000000000000000AP5J494PA6 0NJ4ABBCCBB0	不适用
LCD-玻璃	GHC12740D3L17VP98+050782390 00139001021618263	不适用
光传感器	30 33 31 38 35 31 35 30 36 32 30 43 00	不适用
MLB	G2C202710MV0X7LB	不适用
未加工面板	GVC15163NEUPR5RAB+A0EJ1AT 125B147714370+GHC12740D3L17 VP98+05078239000139001021618 263+00000000000000000007AC7 H47MP0ZHA717P1000000000001 0000000000000000AP5J494PA6 0NJ4ABBCCBB0	不适用
振动器电动机	FTN14776LAC03398U+MGA2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:06:01

报告详细信息

报告 UUID: fbd95ecf-203d-4010-94fa-6eacfbcb8f04f
报告日期: 2025-06-20 14:17:59 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
sOhsbdf28Bk7IA1VjQ3a3cozxiFrK9LSODhXGM4Hh0i50C6VdXE2JdEcO1SOOeCnjZc/R3h1x9A8VFVWA8PnG/Ftn5GGaLiAy8vnXnKhB4AQSaM2QsA7Q9gk+LTYPsdRv5/fn5y1eIca1lrljhCnmNOilcdD2OTmq3ZHjAC3Mn/bCnL/N1aESR1upyWXgVva1A8dMASe8s/DivkLRygz/YvVGizvPIHEI/zCSOq8LEW7PzejjiyXofDSL021/oprHgSKSEk71WG8p4MTUG/6/QdUIJmoN7sc7GbSOjzJ8JOouVdPEKMgPhXC5Hz6qjff+0ALi5v1D7v4GnhZZtow==