



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 自定义字段

\_ro.imei\_match.status: check\_ok

## 硬件详细信息

制造商: Vivo  
机箱类型: Mobile Device  
机型: V2309  
营销名称: X100 Pro  
RAM: 16GB  
序号: 10AE4H2PXH0029P  
名称: V2309  
IMEI: 869890069817777  
IMEI2: 869890069817769  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: V2309  
固件版本: AP3A.240905.015.A1  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:869890069817777, 512GB  
SIM卡: 未知的IMSI  
SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 2581 mAh 充电量: 87%  
温度: 31°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 15  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:32

## 报告详细信息

报告 UUID: ff3fd2aa-a5de-439b-ab17-4de0167f6fbb  
报告日期: 2025-03-03 10:31:18 (+0800)  
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

UEijNwuUbFAn3AEoOE1+hMEZ2ST3Vszf1ebslniFT+zkIghHaR4AGUNOPH6Yf2TFfkozePdwEoffKcvb9cphpaecor/OQLz1+uhIXGDSWfkMgZ8zpRk6rcVYzfGvzDVbPqTPTQLvoU2bvDwSm/UZGXWuxyWprjwsJIYS8kk7gnuGS  
tfcBfdsx9/937MzwasVYmi0cY51qs3pfxe1CQG5zWBnlAofjgugF2LuuJYRHRWoCBSMNDaDvj/ERfskaKwjJ/iCe0AKps9noRWpwUsdq6Yg9E5ZT/ir8COTMia7W/nazVHxsmM3jltfQbDf/0NcYLWFnHg3Nj4kxQpX4tdw==

---

操作员

监察员