



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：smartmobile

擦除技师：3c91@smartmobile.com.tw

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 256GB Silver

营销名称：iPad Pro 12.9-inch 5th Gen

颜色：Silver

RAM：8GB

序号：JV042T7V56

名称：iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 256GB Silver

Wi-Fi MAC 地址：44:1b:88:78:95:c5

内部机型：MHNJ3

A型号编码：A2378

固件版本：17.6.1

区域：TA/A

UUID：00008103001640E6020B401E

ECID：001640E6020B401E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号： Serial:JV042T7V56, 256GB

电池信息

序号：F8Y236502U4PJJQAL

生产日期：202236

充电次数：110

容量：10277 / 10770 mAh

损耗程度：5%

充电量：25%

健康水平：95%

温度：30°C

Apple健康指标：55

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	21 6F 96 11 08 06 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2366669NLV402S		不适用
后置超宽摄像头	1A 6B 35 16 20 31 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W23610NSRLV4113		不适用
电池	F8Y236502U4PJJQAL		不适用
芯片板	JV042T7V56		不适用
排线	46 57 50 32 31 37 35 55 4B 5A 45 4A 4A 37 59 32 32 00		不适用
前置摄像机	28 06 09 19 6B 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23310B88PRP74H		不适用
前红外摄像机	C5 24 50 65 14 8A 17 FF		不适用
前红外摄像机模块	DNM23362QJZJ7LP8Z		不适用
LCD	FMX23760KCENC38BY		不适用
MLB	DMP23851D8DPPX1A2		不适用
未加工面板	FMX23760KCENC38BY		不适用

软件信息

操作系统名称:iPadOS

操作系统版本:17.6.1

1:' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	不可用
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	不可用
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	不可用	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	不可用	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	不可用
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间:00:03:15

报告详细信息

报告 UUID:9a005386-5caf-4832-b53d-f2c7f7e09261

报告日期:2025-07-29 09:14:40 (+0800)

软件版本:Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:
hhEwHGvqsDJ375N2bxdpwWbV+1y/7u4ezJHXJTOc7YNCnHkrHhAzGKeC1CILZ9Rp+JnntuLXNN3ZHSQqAofRNrLG6lwBiohrTDhNo306R+bF725A77jLzaY+h5ntfzdPSUyHeTkkIJPdTdAI2696nt+HGZAth+cxsg8mi2AUwSczVXRCa8JNBrz3pYrVwmwDzvBgxJRwz2v0gCXdTtp/D/J6nYxlow1os0kCULw3e8pYGz3/MxOYNYhedMEa04gl37rVgSqvEW7rxRAOU9QuUN/ede4HnEZ4KD5J51LSeoHLVnbtCf82TtEpMCMhCAak3e31eRcN8hSIH+Sag==

操作员

监察员