



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 5G 128GB Purple  
营销名称: iPhone 14  
颜色: Purple  
RAM: 6GB  
序号: LYDJQ024HL  
名称: iPhone 14 5G 128GB Purple  
IMEI: 350735456263661  
IMEI2: 350735456809711  
Wi-Fi MAC 地址: 68:83:cb:86:35:86  
内部机型: MPV03  
A型号编码: A2882  
固件版本: 16.5.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008110000844162246201E  
ECID: 000844162246201E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350735456263661, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y321401YZ217XAY	生产日期:	202321
充电次数:	299	容量:	2920 / 3259 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	42%
健康水平:	89%	温度:	30°C
Apple健康指标:	147		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0310EDBA660E		不适用
后置摄像机	26 CE 01 04 03 55 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF315442TN17RQWW		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 07 20 05 49 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM32252W23169M1B		不适用
电池	F8Y321401YZ217XAY		不适用
芯片板	LYDJQ024HL		不适用
排线	46 57 50 33 30 35 37 43 51 51 35 51 39 34 38 43 39 00		不适用
前置摄像机	30 05 03 95 CD 27 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W320309X01CYF47		不适用
前红外摄像机	C5 24 D9 4D 25 CF 0B 04		不适用
前红外摄像机模块	F8P31812ND015F31F		不适用

LCD	G9Q2296U0FQ1502A5+A1000000 0000000001A0+FX92221050K15Y9 9A+3400228400012100161950798 3+2295V0000000QH000000AC7BC 50005YN00000000000000000000 0000000000000LQ4K213A5J9RS 3A0002001	不适用
LCD-玻璃	FX92221050K15Y99A+3400228400 0121001619507983	不适用
光传感器	0310EDBA660E	不适用
MLB	FJ63263017C1JRFA	不适用
未加工面板	G9Q2296U0FQ1502A5+A1000000 0000000001A0+FX92221050K15Y9 9A+3400228400012100161950798 3+2295V0000000QH000000AC7BC 50005YN00000000000000000000 0000000000000LQ4K213A5J9RS 3A0002001	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 D9 4D 25 CF 0B 04 06 16 85 BC 15 3F 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN320339K71FVC8K+XGA1BD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.5.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:13

### 报告详细信息

报告 UUID: 814c6f03-d210-4651-97c1-00bb6b3dc850  
报告日期: 2025-05-14 16:48:56 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7  
数字签名:

pDo8K5awc2GRdQRiyOy/fUDw53DU5uJceFJZ4oiM++7+A/0BDhchjMo+xiTD31CGnrwR4FvEyuFhEQ28AiyPDoy8mgwy2Q1gTCx613dWuqAx5iF5tmAw2yQ2Xo5ceD6VedBS3B1vbWxeo3FliV/iApbcJZTtweSKpASXCnm7myCT  
Clyk+mGkkfNUQDFJKM3qR1HXcudyf0mPFWQ2N+cOHQeupW1BQZD48wxy/E0ILJa4Zw7WqbCeaqkywH09AWZKY5m0lbVTJiquk6D53xbeh4ypwboyDpai5jOBdlfHL57SqcQzP5D/5Nc/yJ SVRat4Afu4vEwM4u4MgpbjowQ==