



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: QC002

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	DP6YRNV20X
名称:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI:	353514353781290
IMEI2:	353514353787230
Wi-Fi MAC 地址:	88:20:0d:ae:74:84
内部机型:	MPUR3
A型号编码:	A2882
固件版本:	17.7
区域:	TA/A
UUID:	00008110001851EE3492401E
ECID:	001851EE3492401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353514353781290, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977000990549, ICCID: 89886972006707766330, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y23070LPN217X7U	生产日期:	202230
充电次数:	537	容量:	2806 / 3259 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	28%
健康水平:	86%	温度:	29°C
Apple健康指标:	173		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 42 36 35 32 32 41 30 34 00		不适用
后置摄像机	1C CA 55 14 00 75 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82301J14017RQB0		不适用
后置超宽摄像头	1B CE 85 18 16 07 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM22910BGZ169M1J		不适用
电池	F8Y23070LPN217X7U		不适用
芯片板	DP6YRNV20X		不适用
排线	46 57 50 32 32 36 31 43 30 5A 35 51 39 34 38 44 37 00		不适用
前置摄像机	23 21 18 44 CA 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN82337G97G1CYG21		不适用
前红外摄像机	C5 24 19 49 65 D4 0D 15		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2326D3BV15F7UY		不适用

LCD	GVC23040JAE1503A7+A0BG253D 21B125614232+FX922171CXU15Y 99X+34001336000117001581514 983+00000000000000000004P7 4H52RR18CM425BUMAUG00000 0010000000000000000LQ4K276 AT0BRS3ABBBBBB0	不适用
LCD-玻璃	FX922171CXU15Y99X+340013360 00117001581514983	不适用
光传感器	30 33 31 38 42 36 35 32 32 41 30 34 00	不适用
MLB	G2C2371003S1JRF3	不适用
未加工面板	GVC23040JAE1503A7+A0BG253D 21B125614232+FX922171CXU15Y 99X+34001336000117001581514 983+00000000000000000004P7 4H52RR18CM425BUMAUG00000 0010000000000000000LQ4K276 AT0BRS3ABBBBBB0	不适用
振动器电动机	FTN22912L451FVC82+XGC2BD	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：17.7
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.13'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间：00:06:40

报告详细信息

报告 UUID：e86bb7c0-00d9-43d1-9043-efa1532f0965
报告日期：2024-10-09 08:08:21 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3
数字签名：

U0QS/T6MQaNfHewW3s/dS1Uezd+6A9ws/bLoS7yZ/p0s0gwi1OWqC1QXiySWHrBwOj7zwQYRjgSdC/znYt+M8XTyz8k+1WDb48kSxFrl8bdAo6cJT4+2FQ/cxjcYkY1erHkzm87hlrwk1HVuv6sqNaxCxu7epDlqWK3WS8GesUEv4
sQBmP9FwLs6wyWDKpHujrvNpDCeJN74JBj7qzLN8sqwEOCh+HK31yAC7dmju0s0s5C/1DiVsPmg9S8oZ7WTMr1JClt4w2xSAsfM+kn2Ah9OylqAjuQgexLpPmBdvlkKl6Zp8381vD9oaiWeHsa8n9ugVikesJqajtYPke2A==