



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight
营销名称: iPhone 14
颜色: Midnight
RAM: 6GB
序号: JGD224Q0WK
名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight
IMEI: 350992328132000
IMEI2: 350992328006576
Wi-Fi MAC 地址: ac:86:a3:8e:40:89
内部机型: MPUF3
A型号编码: A2882
固件版本: 17.1.1
区域: TA/A
UUID: 000081100018199C34A8201E
ECID: 0018199C34A8201E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350992328132000, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011700117852, ICCID: 89886017157801178489, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG932641B1A22WLAS	生产日期:	202326
充电次数:	626	容量:	2786 / 3259 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	41%
健康水平:	85%	温度:	28°C
Apple最大容量 (UI):	86%	Apple健康指标:	200

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0310B7D76F6D		不适用
后置摄像机	26 CC 01 11 07 17 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL32641SD717RRBQ		不适用
后置超宽摄像头	2A CA 69 06 21 51 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM32453QCH169M1Y		不适用
电池	FG932641B1A22WLAS		不适用
芯片板	JGD224Q0WK		不适用
排线	46 57 50 33 32 32 43 32 46 43 51 39 34 38 43 56 00		不适用
前置摄像机	65 17 18 65 CA 29 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN83206APH81CYG2R		不适用
前红外摄像机	C5 25 13 61 45 4F FD 00		不适用
前红外摄像机模块	F8P32031Y3V15F3GK		不适用
LCD	G9L3217EADN1502A1+A1000000 0000000001A0+FX931842XYC15Y9 92+0A02028000011800149852398		不适用

3+3216H0000000P0000000AD5RL
62244YN00000000000000000000
0000000000000LQ6L2056SRVRS
3A0032001

LCD-玻璃	FX931842XYC15Y992+0A02028000 0118001498523983	不适用
光传感器	0310B7D76F6D	不适用
MLB	HG932830KRN1JRFA5	不适用
未加工面板	G9L3217EADN1502A1+A1000000 000000001A0+FX931842XYC15Y9 92+0A02028000011800149852398 3+3216H0000000P0000000AD5RL 62244YN00000000000000000000 0000000000000LQ6L2056SRVRS 3A0032001	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 25 13 61 45 4F FD 00 06 16 89 AF 15 45 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN319740X31FVC8X+XPC1BD	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.1.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:45

报告详细信息

报告 UUID: 0cc93664-12a9-4f36-af02-1d7d21de09e1
报告日期: 2025-04-22 16:39:34 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

MyKbLeddssC+doFIXslk02fYD2zk6tMMgl7e25m/xoLsClAa9mKQreSs0UnMa7Hbmf4klyBrPb4bGv4OyhbAZMSvx2pA9UIA9dCnbG7ae/gxkKmnJI9f/C2str5b56iej6wydNkUPUMAGB07OVf/E4pvgtmQPzftl/Kj29uxN2eLD
dG8qThq0+wu5uwN4rNcvTL2Q5uV+cWHxzDQAUm9AKqR/x2z3rMHlcfDhe1SfQ5i31Fdq5WQ+1158rfsosD3S/5P0ThiC/4rqPvkXSNh5BeH5HRct04hRTphDys+uSNbMIHW/9trv7WGJFeQbJW7yeG4rCkk2fuWLM2tsoQ==