



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 512GB Gold
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: GVK646NMPJ
名称: iPhone 14 Pro 5G 512GB Gold
IMEI: 358849705567962
IMEI2: 358849705711743
Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:13:97:9b
内部机型: MQ233
A型号编码: A2890
固件版本: 16.6
区域: TA/A
UUID: 0000812000025C590253C01E
ECID: 00025C590253C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358849705567962, 512GB

电池信息

序号:	F8Y301207J5217W78	生产日期:	202301
充电次数:	473	容量:	2769 / 3181 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	40%
健康水平:	87%	温度:	32°C
Apple健康指标:	228		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0318E9AE0506		不适用
后置摄像机	28 6A 05 17 04 44 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82523JJTB12J512		不适用
后置超宽摄像头	26 CC 67 04 10 27 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL25111A2015FY2E		不适用
后视摄像机	24 CF 52 01 00 88 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82481GM8Z15F91T		不适用
电池	F8Y301207J5217W78		不适用
芯片板	GVK646NMPJ		不适用
前置摄像机	14 24 07 64 CA 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF248681371CX83Z		不适用
前红外摄像机	C5 24 95 4D 75 D9 FD 14		不适用

前红外摄像机模块	HNQ2475DYN15F6ST	不适用
LCD	G9L2487EFQ714YCAP+A1000000 0000000001B0+FXV24610W4U1T RJ9N0000000000000000000000 0000+2487Q0000000PC000000IC BSH52130BO0000000000000000 0000000000000000PVHC3K33201 46RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXV24610W4U1TRJ9N0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	0318E9AE0506	不适用
MLB	G2C30120FBE1JTLC	不适用
未加工面板	G9L2487EFQ714YCAP+A1000000 0000000001B0+FXV24610W4U1T RJ9N0000000000000000000000 0000+2487Q0000000PC000000IC BSH52130BO0000000000000000 0000000000000000PVHC3K33201 46RS9A0013012	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 95 4D 75 D9 FD 14 06 16 78 B0 15 3A 0E 0C	不适用
振动器电动机	GH7246128FC1FMM86+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.6
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:52

报告详细信息

报告 UUID: 8de91e1b-ef3b-40eb-beee-690955e497c8
报告日期: 2025-05-07 14:37:42 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

hdRT8Dk01Lfm8yZdm7TsJ5vBcyn5t67BQPEr0lxZXmymWUPSYBip7Z9UhoZMWgDfTF0EwL5KkLNruJSlFRHwcn/PSYbaHBd5tafaJ82X6JJvbr6OfmMa46ljXu9Fie8KUOY0h3lFBQf1fVvk78qr7Y3fXM2LCVwJFZHP0Tq/0yfc
bYVbT1ZJ3cG2iQlIEfmp9njYpzMD4WgCwqc0hdFqx6iJ7tyA2ymZXMV0GzdaQisKWuWdZcS2Gie9SPFeCOBzJGZ0ZAhypXzL9jllinoyyEqAqlaMSZx20RWFoE/6ZKi+rAt/s/h4rH3COqkq2+aD6aUY7ZgtZCqd5M/iA==