

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Silver
营销名称：	iPhone 13 Pro
颜色：	Silver
RAM：	6GB
序号：	Y0TN912L6L
名称：	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Silver
IMEI：	353103647862106
IMEI2：	353103647957047
MEID：	35310364786210
Wi-Fi MAC 地址：	f8:c3:cc:38:e0:f6
内部机型：	MLVF3
A型号编码：	A2638
固件版本：	18.3.1
区域：	TA/A
UUID：	000081100004641421BA801E
ECID：	0004641421BA801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353103647862106, 256GB

电池信息

序号：	F5D1401B2JV13RK9A	生产日期：	202140
充电次数：	974	容量：	2676 / 3076 mAh
损耗程度：	14%	充电量：	46%
健康水平：	86%	温度：	29°C
Apple最大容量 (UI)：	86%	Apple健康指标：	228

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 30 44 44 32 33 37 37 00		不适用
后置摄像机	14 CE 46 25 05 21 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81416D163Q1NMCE		不适用
后置超宽摄像头	14 CE 97 25 01 70 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1434FLSK02J04P		不适用
后视摄像机	12 CF 60 20 08 32 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF14017UQAKGRP5G		不适用
电池	F5D1401B2JV13RK9A		不适用
芯片板	Y0TN912L6L		不适用
排线	46 57 50 31 33 33 36 5A 4D 51 50 51 39 34 38 41 46 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A BE 51 B8 80		不适用
前置摄像机模块	F0W134408X20KG06H		不适用
前红外摄像机	C5 14 56 55 66 46 0C F3		不适用
前红外摄像机模块	F8P14025YA7Q1QH1L		不适用

LCD	G9L1386F1MDPQCKA9+A2000000 000000000141+GR913121QYS17V P91+050942900001310010216142 63+000000000000000000000000IB9DE 52434SK0000000000000000000000 00000000000000LCLJ3723P35NL 8A0002002	不适用
LCD-玻璃	GR913121QYS17VP91+050942900 00131001021614263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 30 44 44 32 33 37 37 00	不适用
MLB	G2C14330AX20X3XA	不适用
未加工面板	G9L1386F1MDPQCKA9+A2000000 000000000141+GR913121QYS17V P91+050942900001310010216142 63+000000000000000000000000IB9DE 52434SK0000000000000000000000 00000000000000LCLJ3723P35NL 8A0002002	不适用
振动器电动机	FTN140540BE074383+XAQ1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:39

报告详细信息

报告 UUID： 4ebf4821-0d47-4f3d-97ac-8bf536035771
报告日期： 2025-03-18 10:58:54 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

Jzr1vILGKYpSNGZL2b2bYz+js0MDbomf101gvHuIF8OWyZrfV0M5sWF19A+1la5ufMlwiAfOSA8Xa7FLqrGldSNGo2WlmaXAVQh2qIDX9UK3rBfgBPFIhn90Zz+PDxjo+VZ4OfomkxFj9QBUNRjKHGfZ3dziaYX2HJ2oXwim5VB
L2XBGwq8Rmq2aBiu8pJEoekh/J61G2qwbtAKAzwxwagvLDR2TzShCASSoQLI96YhNfDrilnW4LiggluHV37U0leeRK/SualS/c0hi8E26k9Acduvh1Z8gJYd1z+Zo8cdVcfZwaTwe4NvAgGi5fuU9bWhhtSSvpGjIS0FiRw==