



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Gold  
营销名称: iPhone 12 Pro  
颜色: Gold  
RAM: 6GB  
序号: DNP5H1WK0D94  
名称: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Gold  
IMEI: 350320096096282  
IMEI2: 350320096030950  
MEID: 35032009609628  
Wi-Fi MAC 地址: 28:c7:09:80:0f:2e  
内部机型: MGMR3  
A型号编码: A2407  
固件版本: 26.0  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Chengdu, China  
生产日期: 202114  
UUID: 00008101001651A80AE1001E  
ECID: 001651A80AE1001E  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 已锁定  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350320096096282, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466977007547296, ICCID: 89886972409706693804, 插槽: 1

## 电池信息

|       |                   |            |      |
|-------|-------------------|------------|------|
| 序号:   | F5D045612XD02JK7X | 供应商:       | F    |
| 生产日期: | 202045            | 充电次数:      | 0    |
| 容量:   | 3230 / 2798 mAh   | 损耗程度:      | 0%   |
| 充电量:  | 94%               | 健康水平:      | 100% |
| 温度:   | 36°C              | Apple健康指标: | 81   |

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

| 组件        | 当前                                     | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|----------------------------------------|----|-------|
| 环境光传感器    | 31 33 31 30 31 46 44 33 35 41 45 46 00 |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 09 CD 31 02 15 29 00 00                |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | DN81106K8L7MFGV1M                      |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 0A CC 47 03 04 27 00 00                |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DN81117AMEWN9051Z                      |    | 不适用   |
| 后视摄像机     | 0B CB 80 13 06 23 00 00                |    | 不适用   |
| 后视摄像机模块   | DN81105MR42MQ1C20                      |    | 不适用   |
| 电池        | F5D045612XD02JK7X                      |    | 不适用   |

|          |                                                                                                                                                                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 芯片板      | DNPFH1WK0D94                                                                                                                                                                                          | 不适用 |
| 排线       | 46 57 50 31 30 33 36 5A 37 57 4C<br>4D 56 46 59 31 41 00                                                                                                                                              | 不适用 |
| 前置摄像机    | 30 25 01 F9 AF 56 3B 52                                                                                                                                                                               | 不适用 |
| 前置摄像机模块  | DNM10347SN6N0DN19                                                                                                                                                                                     | 不适用 |
| 前红外摄像机   | C5 05 15 4D 75 59 F7 0C                                                                                                                                                                               | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM110217DPN9676A                                                                                                                                                                                     | 不适用 |
| LCD      | GVC107503QFLQHLAP+A1EJ11K<br>U30B107114100+FXT050539CJPF<br>FK9G+0B00421200013700105159<br>9263+10741VDQP2GXAZAJ1MPA<br>GJ610346V7SN6W4AS1103Z426B<br>3AJ1CYN1J1V049NQ4DLA7LP1H3<br>94BNA9ML6A2133303 | 不适用 |
| LCD-玻璃   | FXT050539CJPFFK9G+0B0042120<br>00137001051599263                                                                                                                                                      | 不适用 |
| 光传感器     | 31 33 31 30 31 46 44 33 35 41 45<br>46 00                                                                                                                                                             | 不适用 |
| MLB      | F3Y112608MLPRW0D                                                                                                                                                                                      | 不适用 |
| 未加工面板    | GVC107503QFLQHLAP+A1EJ11K<br>U30B107114100+FXT050539CJPF<br>FK9G+0B00421200013700105159<br>9263+10741VDQP2GXAZAJ1MPA<br>GJ610346V7SN6W4AS1103Z426B<br>3AJ1CYN1J1V049NQ4DLA7LP1H3<br>94BNA9ML6A2133303 | 不适用 |
| 振动器电动机   | GH711044CN7N6DC8E+ZQCDM1                                                                                                                                                                              | 不适用 |
| iOS附件    | 2A430CA750088077F746352315B<br>723AF                                                                                                                                                                  | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 26.0  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

总体： 失败

测试时间： 00:03:14

报告详细信息

报告 UUID： 9542035d-4887-4cfc-81e0-4affaa6fda25  
报告日期： 2025-10-02 19:39:36 (+0800)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名：

UbpVqljQi+RX7+kFddi7MpyqWvgW9nU96PhQWFRVfHKLcisJfg/jamKjLWLTGun20lVINKxjVs6P/cwRXK9Jebh05Wf6a3Sx+J1wJhuAjjMmNxelV/60rQoNC91b6a6YoyP0P+oPBTtjv5RUWW0AExcaasVQjvubZSV5UN7eHjd330o/0MGXbUXyj1AT204/09yB6pr0nfbm5JKuyn7Jyg2VnI8hjQmZvt4zdB9eoNo7KdENmPkB7n3Jkhi0atDbmz4Bpb72ugkYk9YpOxWr9gvPlXqqqrFI+anYBSFHMfUZKN/XNeTjvxEnnLsQgOuia/Lwp/ooKGTYurnauTQ==