



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone XS GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称: iPhone XS
颜色: Gold
RAM: 4GB
序号: F17Z11LHKPG6
名称: iPhone XS GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI: 357221094934669
IMEI2: 357221095081544
MEID: 35722109493466
Wi-Fi MAC 地址: 00:5b:94:01:46:a2
内部机型: MT9K2
A型号编码: A2097
固件版本: 17.6.1
区域: TA/A
原产国: Foxconn Zhengzhou, China
生产日期: 201927
UUID: 00008020000314940AC3002E
ECID: 000314940AC3002E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357221094934669, 256GB

电池信息

序号:	F8Y25060452JT0QBR	生产日期:	202250
充电次数:	1024	容量:	2001 / 2642 mAh
损耗程度:	25%	充电量:	93%
健康水平:	75%	温度:	29°C
Apple健康指标:	310		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 41 34 35 41 46 34 30 00		不适用
后置摄像机	10 25 01 80 27 16 50 FF		不适用
后置摄像机模块	DNL8311375HJ5XN64		不适用
后视摄像机	10 25 01 80 6A 8F 48 F3		不适用
后视摄像机模块	DNL85070X3ZJ5Y49E		不适用
电池	F8Y25060452JT0QBR		不适用
芯片板	F17Z11LHKPG6		不适用
排线	46 57 50 39 31 34 34 44 48 35 51 48 36 43 57 33 39 00		不适用

前置摄像头	58 2C 06 E9 B4 2A C6 78	不适用
前置摄像头模块	G8R92423B0LJH844D	不适用
前红外摄像头	C5 84 D3 61 76 4B E4 00	不适用
前红外摄像头模块	DNM92250VFTJCF42C	不适用
LCD	FXR85154L3EJNK59J+010181046 77157085838734913+G9P9217Z7 NJJC465E+A30000000000000002 50+921423P1JF84XNAS2MPCN1K 85062JQGJCD5128C0C1258B1CY NSY1U04YK0024AC0RC01B208B7 F84760YPHBB94F0392T22	不适用
LCD-玻璃	FXR85154L3EJNK59J+010181046 77157085838734913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 41 34 35 41 46 34 30 00	不适用
MLB	F3X92720322JVN7E	不适用
NVME	0b2002eb23643012	不适用
未加工面板	FXR85154L3EJNK59J+010181046 77157085838734913+G9P9217Z7 NJJC465E+A30000000000000002 50+921423P1JF84XNAS2MPCN1K 85062JQGJCD5128C0C1258B1CY NSY1U04YK0024AC0RC01B208B7 F84760YPHBB94F0392T22	不适用
iOS附件	28E4C8F81D3F731AF7CE40251E3 F32F9	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	失败	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 失败

测试时间: 00:04:53

报告详细信息

报告 UUID: 8d36b782-50e4-4137-9437-f31e37a6c048
报告日期: 2025-06-03 15:08:40 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

qp/qnR8gIUbGA1hr+TtBWjdlEiGworAq4QysQTVI2ZJK9j59mchNfd6RtisMp+g55q8twhurik0sL47s25Pwffab4nJEsACYGvpOTnvhUHUFzFwKuUrr21/xUHY0JkdEve6Et3dQ7IL/h5RRWufdZqkqsR51pVEUHppaBDKPv0ib
JkM0sJ3eZpZJCFeqMMXe7aArE+n1z4WhAq3/Xml3Ktm1IQPkcv7kpo3x3VxQrD22xbZr1AYok0dGLyRrG0/RRHvsCY5x3/L2KUXUPum+N4P5uwp5k0UNeyV/u9slineRrpas1SizJRUws3gzMSolZqbTBCJK755RixA==

