



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Space Black
RAM: 6GB
序号: D436V5QVF4
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
IMEI: 351055828344126
IMEI2: 351055828410661
Wi-Fi MAC 地址: 8c:98:6b:aa:dd:15
内部机型: MPXV3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.2.1
区域: TA/A
UUID: 0000812000142C3E3E90C01E
ECID: 00142C3E3E90C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351055828344126, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011121810617, ICCID: 89886021157708095830, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y44951XYA217W7M	生产日期:	202449
充电次数:	21	容量:	3267 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	52%
健康水平:	100%	温度:	32°C
Apple健康指标:	109		

设备组件

所有已验证的组件: **失败**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 32 37 35 35 43 30 43 00		不适用
后置摄像机	25 CF 80 14 04 14 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82444CANJ12J54M		不适用
后置超宽摄像头	23 CF 57 20 01 70 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82416SDQD1M2K16		不适用
后视摄像机	21 D0 28 20 15 29 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82441F6F515F91W		不适用
电池	F8Y44951XYA217W7M		不适用
芯片板	D436V5QVF4		不适用
前置摄像机	97 27 15 45 CA 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2424ER0T1CX830		不适用

前红外摄像机	C5 24 58 49 56 44 10 08	不适用
前红外摄像机模块	F8P24020U5E15F2JY	不适用
LCD	G9N2442HE7Y14YCAN+A1000000 0000000002B0+GR923820V2C1TR J980000000000000000000000000000 00+2442H0000000N5000000ICAC A21930YO0000000000000000000000 000000000000NHHC1K40108XJ RS9A0013011	不适用
LCD-玻璃	GR923820V2C1TRJ980000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 32 37 35 35 43 30 43 00	不适用
MLB	F3X24450LVP1JTJB	不适用
未加工面板	G9N2442HE7Y14YCAN+A1000000 0000000002B0+GR923820V2C1TR J980000000000000000000000000000 00+2442H0000000N5000000ICAC A21930YO0000000000000000000000 000000000000NHHC1K40108XJ RS9A0013011	不适用
振动器电动机	FTN243237GL1FMN8Q+XPC1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.2.1
 1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:10

报告详细信息

报告 UUID: 3c1e6de4-0eae-421b-929c-99274e07726a
 报告日期: 2025-05-27 10:42:41 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:
 c/hlBzgfteYspGdDuxuhZOI+M3pna8sIMRIUk7cx2gIRCLYhqlii/+tDzFRPJpLK/+OuJnqejcyKUHJFou91MrFkbwuP23pMK8DhMthwOy52k6ds8hxEqdent8I9FGnPF5XONulv2KIV5OzJ7z3Nd9mmQkIze7IWrbgEpGARpz
 eM0ywd0Gh5dJHd4VRySpW+Dm1NHUY5iNedi5XRL0hg2LSDlMl+mjSlvZeS6bWhtuMwKxF275M19KZ5XIs7eRwO3uObIUd8Vh2r92o08df6O3ieRuziEz7syGdEGUqS7M3J0tiF+oBlaP/qSW20+TcMR+QwYs5X+OGyYrW==