



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: VY1HFWQNNW
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple
IMEI: 351651521453444
IMEI2: 351651521587555
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:9a:e9:04
内部机型: MQ9T3
A型号编码: A2894
固件版本: 18.1.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001C25400150C01E
ECID: 001C25400150C01E
EID: 89049032007108882600134703342585
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351651521453444, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011901738225, ICCID: 89886019137817382257, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y23460JX920JC2A	生产日期:	202234
充电次数:	852	容量:	4055 / 4297 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	41%
健康水平:	94%	温度:	32°C
Apple健康指标:	159		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 36 35 41 32 30 30 36 00		不适用
后置摄像机	22 6B 35 10 01 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82313L7411CDK1E		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 62 04 11 67 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2342ES9M15FY1E		不适用
后视摄像机	1C CA 89 20 09 02 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23229WTG1CY03G		不适用
电池	F8Y23460JX920JC2A		不适用
芯片板	VY1HFWQNNW		不适用
前置摄像机	13 25 15 00 6D 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2333A4XH1CXC4A		不适用

前红外摄像机	C5 24 12 5D 85 0B FA F8	不适用
前红外摄像机模块	F8P23120DV715F4GJ	不适用
LCD	G9N2346QLGH14YDAD+A100000 00000000001D0+FXG23161ANB1V 3C9U000000000000000000000000 0000+2346R0000000NN000000JC 8BGJ1669BP000000000000000000 000000000000000000LC8K32547 RTRSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXG23161ANB1V3C9U0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 36 35 41 32 30 30 36 00	不适用
MLB	C07237404AN1L9X3	不适用
未加工面板	G9N2346QLGH14YDAD+A100000 00000000001D0+FXG23161ANB1V 3C9U000000000000000000000000 0000+2346R0000000NN000000JC 8BGJ1669BP000000000000000000 000000000000000000LC8K32547 RTRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH723555B991H5P8R+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.1.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:15:26

报告详细信息

报告 UUID: c4f96d2a-362a-4fa4-8afb-3197d0eabeea
报告日期: 2025-05-08 10:07:09 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
uVz/2MIWx8y3x0Zv2oAEcxHshGr+hO1Cvjr2gGNve3zfU+Eo3V1IYzN5HCTfMEf+oRrU9MOc6gm5u+SG5j3znMpwJ0gJHtjp7wwsLkghBmROCIjduj/N/ZIYVZGfGwwwPq3yPCWwn6/gf892UxF2K9Sth67f3PDquoEYQxs
LbB82fV/tu0ybKqUntNp27L86rXsemwteQzIm8wzrP1LREZrEsrGJxDOSg2J8pHOdKt5D6KJmuuAr5SVNQHd110ZYQV6tb10QHk9l485QN3dAYDI3RD8MtoejWi/CAfKY197jKbm72boxigOhYlgA2iYRT7n/kU/EMg==