



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC005

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: MMW1M6W4V9
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 351651527093632
IMEI2: 351651526331132
Wi-Fi MAC 地址: c4:ac:aa:86:90:95
内部机型: MQ9X3
A型号编码: A2894
固件版本: 17.7
区域: TA/A
UUID: 00008120001054EA0E50C01E
ECID: 001054EA0E50C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351651527093632, 256GB
SIM卡: IMSI: 466011702652925, ICCID: 89886017157826579158, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y238713E820JC2T	生产日期:	202238
充电次数:	783	容量:	3585 / 4297 mAh
损耗程度:	17%	充电量:	42%
健康水平:	83%	温度:	32°C
Apple健康指标:	142		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 31 39 41 31 37 30 33 00		不适用
后置摄像机	24 A2 68 15 03 48 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82383D6JS1CDK2D		不适用
后置超宽摄像头	22 CB 65 18 00 47 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23742B1R15FY23		不适用
后视摄像机	21 D0 16 20 01 54 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF236564VM1CY04N		不适用
电池	F8Y238713E820JC2T		不适用
芯片板	MMW1M6W4V9		不适用
前置摄像机	63 05 07 86 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2322DMRN1CXC41		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 65 14 50 07 13		不适用
前红外摄像机模块	F8P23552FNJ15F4JZ		不适用

LCD	G9N2372ZL5214YDAV+A1000000 0000000001D0+FXG23232RA31V 3C9L0000000000000000000000 0000+2367Z0000000N9000000JC 8VHE1185BP0000000000000000 00000000000000000000LDCK3553 NCTRSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXG23232RA31V3C9L000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 31 39 41 31 37 30 33 00	不适用
MLB	G2C24020MV11L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2372ZL5214YDAV+A1000000 0000000001D0+FXG23232RA31V 3C9L0000000000000000000000 0000+2367Z0000000N9000000JC 8VHE1185BP0000000000000000 00000000000000000000LDCK3553 NCTRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH7237267CZ1H5P8Q+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.7
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:08

报告详细信息

报告 UUID: eff7232c-b48b-4870-98d3-a058ca5a7338
报告日期: 2024-11-06 06:53:04 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

fj/8NriYR6ym7YKGTejlegEzicAtN613oS1XvALFY7IAXCGzPT5dZio2zwnuPc/o27MXj7lwCyJ0JbvHUIToBWJvFLmbo6drDZD/EgmvQ2dfvHdl8m4x7nR0Ho72Jl4j6/4LtkS7aWw/yUFG46xrlVcb54CflzjFtZLRTGC5wMO
A2Cgv1zSwxAs4NJAv1mg9V6JdSJBMQgmh4aZJu+uPsNRQewYoNbUypuVH7qDu9SdjsWdrGn/WjFW1SkjIDEkZci6Fd+/6/tTP/2lp07THhLNJoxzVrsSIRAXRRy8S+J474t3STOK3705ISZaZEFYySS6q+b4eAfuuGL0Vw==

