



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-CC72
营销名称: Xperia 10 IV
RAM: 6GB
序号: HQ62811AFE
名称: XQ-CC72
IMEI: 351219490997948
IMEI2: 351219490997955
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-CC72
固件版本: 65.0.A.0.1185
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351219490997948, 128GB
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 5000 mAh 充电量: 60%
温度: 34°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 12
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.7.1'
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:03

报告详细信息

报告 UUID:0048e119-88fd-4f15-a623-c84f36e75195

报告日期:2025-09-16 17:39:10 (+0800)

软件版本:Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:
qNN2lynwSpCvLYg7wd0y/E5e/6d57wtXq/iA0WYN4krf0qjv9XRB+IOygr/jYtLwYoOxwEJnathfV/Rb2u4vmDrHG2HxB3KTYPV+PKMAQsAu1L5zbzKm/Rj1eJgVxTzrP2hri4fy42WVvk4XGB83hql/iXyDtspdTlk/PlemhmB2ha4h4VuN7dmiY2pgkTDpvzzao4vHTKzOgUHLutWlyAr26kZ8EftgciF6xkvO6Gi7fTgdsYhZ2Yd/A0L6/0NcyuoyxnhePJTMLCjEugb3bCpQzo9WyQOUAn1WAhuXz6e4kSBfrHmDgQXMv3ozv+89rVmy6D9Tkh8PEQcJQ==

操作员

监察员