



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称: iPhone 13 Pro

颜色: Gold RAM: GGB

序号: HJ920C54HL

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI: 351559301050654 IMEI2: 351559301458535 MEID: 35155930105065 Wi-Fi MAC 地址: 14:2d:4d:cf:72:39

内部机型: MLVK3 A型号编码: A2638 固件版本: 18.4 区域: TA/A

UUID: 0000811000023DD836D2401E

ECID: 00023DD836D2401E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351559301050654, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977611058359, ICCID: 89886972003762482242, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y21610KUB13RHBY 生产日期: 202216

Apple健康指标: 320

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 30 34 44 39 44 36 34 37
 不适用

36 00

后置摄像机 1A CE 89 23 03 90 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82142BRE7Q1NMA3 不适用 后置超宽摄像头 19 CA 65 19 19 01 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF2095FYYN02J046 不适用 后视摄像机 1A D1 79 06 09 29 00 00 不适用 后视摄像机模块 DN82155BKB7KGRP2R 不适用

 电池
 F8Y21610KUB13RHBY
 不适用

 芯片板
 HJ920C54HL
 不适用

排线 46 57 50 32 30 34 32 4A 55 50 44 不适用

51 39 34 38 44 51 00

DN8213610FEQ1QC26

前置摄像机 28 28 B1 5E E0 15 08 48 不适用 前置摄像机模块 F0W208112CG0KG07H 不适用 前红外摄像机 C5 15 12 65 24 15 06 FE 不适用

LCD G9P2165LA7JPOCKAR+A2000000 不适用

不适用

000000000241+FX921031AY817VP 9H+0B0052640001310010936012 63+2165L0000000PZ000000IC47G 0000000000000HC6K0550ZYHN

H9A0002001

FX921031AY817VP9H+0B0052640 不适用 LCD-玻璃

00131001093601263

30 33 31 30 34 44 39 44 36 34 37 光传感器 不适用

36 00

MLB G2C22140CBB0X3XB 不适用

未加工面板 G9P2165LA7JPQCKAR+A2000000 不适用

> 00000000241+FX921031AY817VP 9H+0B0052640001310010936012 63+2165L0000000PZ000000IC47G 0000000000000HC6K0550ZYHN

H9A0002001

振动器电动机 GH721815D0007428R+XAQ2XX 不适用

软件信息

前红外摄像机模块

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.4

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: LCD彩色: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 静音键: 成功 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:37

报告详细信息

报告 UUID: 81e36e5b-c21b-4312-82cf-205f82c7f571

成功

报告日期: 2025-06-05 14:43:11 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

面部ID:

F7iOHdV9RuyBFjqkJgjKxSkKJ2y0F10j7lmJkGgHgrKqr0eM5zJggyXKsolGagatTKTORbhz9+JTkUkKS7koEvADGE7fWKt/5Xid6WPyF4MfYARHzEKW73RE/rEcC1KlLrJuYUnyf+SSk+VHnFJseSbgbVPqhcdaIXAGYtmNw4TdVfBe3gvDQWfxjDiLwAf6j1//e2yiuIvosq+dMeQTsSK96HnJkjTooQzR5zCgNcVbHwmPGo9ZNmhpdhRiseN4lm+aN9dl5vsZ4N0t7CCi0v5pGi7VWlCQvMfq9LklaG3UQTjvutlboovK8D9s2TkIRwB2eqsDKU63HwbwQzN7Q==

自动旋转:

成功

操作员	监察员