



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Space Black
 营销名称: iPhone 14 Pro Max
 颜色: Space Black
 RAM: 6GB
 序号: KPV6CR2DF7
 名称: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Space Black
 IMEI: 354466591143602
 IMEI2: 354466591169342
 Wi-Fi MAC 地址: 30:d7:a1:ee:cd:2b
 内部机型: MQ9P3
 A型号编码: A2894
 固件版本: 26.0
 区域: TA/A
 UUID: 00008120000E1CD23EEB401E
 ECID: 000E1CD23EEB401E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [已锁定](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354466591143602, 128GB

电池信息

| | | | |
|-------|-------------------|------------|------|
| 序号: | F8Y043419MJQ4C29J | 供应商: | F |
| 生产日期: | 202043 | 充电次数: | 0 |
| 容量: | 4790 / 4297 mAh | 损耗程度: | 0% |
| 充电量: | 58% | 健康水平: | 100% |
| 温度: | 32°C | Apple健康指标: | 81 |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|---|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 39 30 36 46 46 37 42 30 44 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 25 D1 54 21 02 67 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN82403ATK11CDK2C | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 23 CA 40 18 03 36 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL24251C0Q15FY2N | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 23 CB 32 12 19 45 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF2422Q0P01CY04R | | 不适用 |
| 电池 | F8Y043419MJQ4C29J | | 不适用 |
| 芯片板 | KPV6CR2DF7 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 60 16 15 68 CC 22 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0W242101MF1CX935 | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 24 95 59 64 CA F0 FE | | 不适用 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 前红外摄像机模块 | F8P24612FBB15F4J5 | 不适用 |
| LCD | G9N2472KM6814YDAS+A1000000 0000000001D0+FX924374F3D1V3 C9000000000000000000000000000000 00+2472L0000000NZ000000JCB9 FF1785BP000000000000000000000000 000000000000NSHCHK4220MW FRSBA0012012 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FX924374F3D1V3C9000000000000 000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 39 30 36 46 46 37 42 30 44 00 | 不适用 |
| MLB | G2C233300U61L9X3 | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N2472KM6814YDAS+A1000000 0000000001D0+FX924374F3D1V3 C9000000000000000000000000000000 00+2472L0000000NZ000000JCB9 FF1785BP000000000000000000000000 000000000000NSHCHK4220MW FRSBA0012012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN24463A0S1H5Q8Y+XAP1XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 26.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.19'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:08:00

报告详细信息

报告 UUID: ddc141ca-fb0d-402d-8fa4-beebe25c62a6
报告日期: 2025-10-01 17:29:12 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9
数字签名:

M6Z3BxSmOJCKNPFeOgoSlktyQi5eb2oLgUm73bkSyoBHflXfEmSwT25VXXdd2IVsjTWiRXRE8F8iH8VgP6ZSVlBObiqMUUxvQeoaUYQuR6Wab0F33cj7Ym5JbUYUQXQ2EKXSOYvP3mYwq3IwuBiz1EcoZQX7oobDDxlPKoMFF
q96trkzjzKB/OfHie58Ne2DzSctqGXckqo6RHrXhsYp06HZa9t708d5ukdYM8s5cSJAjv2B7SWMQwsCezi8gU8tkQZ2jbjq+uYGx5boOA3tWEHbGck8VMV5ubsgdxPr2S616Xtc9Evg/Rag+T5L9j3GgYogMLPOvip5TutN0zw==