



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: QC006

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 5G 128GB Blue
营销名称:	iPhone 15
颜色:	Blue
RAM:	6GB
序号:	HFHC573F2L
名称:	iPhone 15 5G 128GB Blue
IMEI:	357497540121867
IMEI2:	357497540184428
Wi-Fi MAC 地址:	60:0f:6b:20:a4:0d
内部机型:	MTP43
A型号编码:	A3090
固件版本:	17.5.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008120000954D60A39A01E
ECID:	000954D60A39A01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357497540121867, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8YH5P21KZ600006TY	充电次数:	6
容量:	3391 / 3329 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	82%	健康水平:	100%
温度:	29°C	Apple健康指标:	114

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 41 43 43 44 36 35 30 33 00		不适用
后置摄像机	3B A4 97 14 05 67 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN84173D7ZM1MCN7F		不适用
后置超宽摄像头	38 D2 48 05 11 86 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM416401DX20Y781		不适用
电池	F8YH5P21KZ600006TY		不适用
芯片板	HFHC573F2L		不适用
前置摄像机	83 15 24 22 CB 3A 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCFH5E04UJH000007G		不适用
前红外摄像机	C5 35 15 61 64 89 F1 0B		不适用
前红外摄像机模块	F8P414123GY1XF8ZB		不适用
LCD	G9P4163HLF221KHAB+A1000000 000000000100+FXVH3R001R1000 0083+9000000000000000000000		不适用

000+4163T0000000QV000000JE4  
BED3496BR0000000000000000  
0000000000000000PKHY3M1361  
B6BRS1B0002012

LCD-玻璃 FXVH3R001R10000083+90000000 不适用  
0000000000000000

光传感器 30 33 31 31 41 43 43 44 36 35 30 不适用  
33 00

MLB G2CH63005GY00003R2 不适用

未加工面板 G9P4163HLF221KHAB+A1000000 不适用  
000000000100+FXVH3R001R1000  
0083+9000000000000000000000  
000+4163T0000000QV000000JE4  
BED3496BR0000000000000000  
0000000000000000PKHY3M1361  
B6BRS1B0002012

振动器电动机 FTNH4F02D540000086+87224 不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.5.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.13'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:44

### 报告详细信息

报告 UUID: 63385b64-7c40-4531-a5fc-4b05bb6db8f4  
报告日期: 2024-07-02 01:58:24 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3  
数字签名:

YWqBdVxYum670fHMpTUEX3b+MKxkYzvRpPi2/HALMwaj1oFdAY05vSKwX9Im4ognUJOJ+TTO9qMAKIBgrC/w3AnSUzy1P0K/LcpzdxNHYNUyUO+Biu4iLYprfUxntJCAczxYcUqslWVWnjfFwLnA07v2Ex0BthjppQU7l7roKcu  
JQloDu3ejaqwWrfwUx7IagZmkz9rCrhdy4Xrp9e8aGx8g59MqDIQ6z5EStnzgJfElJ+WPAtEA3lkbjYrPWzI0d2LrPnEPBvAYsZHuaSywW6h/44ikVSWwOieFiDlr+a+aGmRf9H2Qy2qsbsZ05gLCtPrdtBrHTPaWWJHxw==

操作员

监察员