



硬件报告

硬件详细信息

| | |
|---------------|----------------------------------------|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple |
| 营销名称: | iPhone 14 Pro Max |
| 颜色: | Deep Purple |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | X91P9N47NV |
| 名称: | iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple |
| IMEI: | 359265385590464 |
| IMEI2: | 359265385008079 |
| Wi-Fi MAC 地址: | 18:fa:b7:cf:19:08 |
| 内部机型: | MQ9X3 |
| A型号编码: | A2894 |
| 固件版本: | 18.6.2 |
| 区域: | TA/A |
| UUID: | 00008120001C113C26F8C01E |
| ECID: | 001C113C26F8C01E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 解锁 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:359265385590464, 256GB |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y24171S3020J920 | 生产日期: | 202241 |
| 充电次数: | 632 | 容量: | 3667 / 4297 mAh |
| 损耗程度: | 15% | 充电量: | 78% |
| 健康水平: | 85% | 温度: | 30°C |
| Apple健康指标: | 161 | | |

设备组件

| 所有已验证的组件: | 通过 | | |
|-----------|-------------------------------------------|----|-------|
| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器 | 30 33 31 38 44 35 45 34 35 36 37 42 00 | | 不适用 |
| 后置摄像头 | 24 A0 90 11 04 32 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像头模块 | DN82386DBJ61CDK3N | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 23 CF 06 21 12 77 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL24077DCN15FY1A | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 19 CD 35 05 01 55 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | DN82403XDLR1CY020 | | 不适用 |
| 电池 | F8Y24171S3020J920 | | 不适用 |
| 芯片板 | X91P9N47NV | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 96 26 05 26 6A 21 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0W231311JD1CX92J | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 24 56 5D 55 91 03 FC | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | HNQ2394U8R315F8UE | | 不适用 |
| LCD | G9N2413M9A414YDA7+A1000000 | | 不适用 |

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 0000000001D0+FXP236133K91V3 C9P0000000000000000000000000000 00+2412T000000NY000000AC9 WAA1663BP00000000000000000000 000000000000000000HC1K3770V8 4RSBA0002001 | |
| LCD-玻璃 | FXP236133K91V3C9P00000000000 00000000000000000000 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 38 44 35 45 34 35 36 37 42 00 | 不适用 |
| MLB | C0724240A2T1L9YB | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N2413M9A414YDA7+A1000000 0000000001D0+FXP236133K91V3 C9P0000000000000000000000000000 00+2412T000000NY000000AC9 WAA1663BP00000000000000000000 000000000000000000HC1K3770V8 4RSBA0002001 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH72405EHUT1H5P8Z+XAP2XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

| | | | |
|------------|----|--------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD 彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助) : | 成功 | 前置摄像头 (辅助) : | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |
| 总体: | 成功 | | |

测试时间: 00:03:41

报告详细信息

报告 UUID: ab378614-c982-48f1-8bde-a872ff674d2f
 报告日期: 2025-10-20 10:15:36 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名: JvXuzc5MuSWBBk9p8mLThwI4QNpbpUqDeaTUPt0RPodGKgUS6lo1sgLzy6tDWYC86V4gJ+LchW1W8Ppopl+/|LmW3T92x5EdjBiSUiULir8gHDxpcMC7xuZLCmX03Yc5YeuyBey25u3RjPKHLnXH6Ez4mCeXQ34ZgJ1IM2xHiiF5xyUR4QA6LgErEs1J1SERdkG/rhVcczNSfkA1fm8bT6VSW/wMsgKtOrT39YATqfbWCowhqJRiuVvG0Y+lqt4a7e/Z+30eCWhu4O/UL5GpHPukv/dMB0VNf/7hiyoqfsEpzh3apeXVyrOow6thvAXecwyWAYWB1pg33Z6iwxDQ==

操作员

监察员