



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Plus 5G 128GB Blue
营销名称:	iPhone 14 Plus
颜色:	Blue
RAM:	6GB
序号:	TD306FM2X1
名称:	iPhone 14 Plus 5G 128GB Blue
IMEI:	359893871489618
IMEI2:	359893871498171
Wi-Fi MAC 地址:	88:20:0d:75:60:28
内部机型:	MQ523
A型号编码:	A2886
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008110001854892611401E
ECID:	001854892611401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:359893871489618, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011701885060, ICCID: 89886017157818850542, 插槽: 1

电池信息

序号:	FQ123252KCQ237L1S	生产日期:	202232
充电次数:	802	容量:	4200 / 4325 mAh
损耗程度:	3%	充电量:	99%
健康水平:	97%	温度:	30°C
Apple健康指标:	139		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 42 32 37 37 32 43 30 32 00		不适用
后置摄像机	21 CA 93 18 03 99 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF233242E01985YS		不适用
后置超宽摄像头	1B D0 29 02 05 65 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM232416K21CXF1T		不适用
电池	FQ123252KCQ237L1S		不适用
芯片板	TD306FM2X1		不适用
排线	46 57 50 32 33 30 37 36 57 30 47 51 39 34 38 43 56 00		不适用
前置摄像机	70 17 18 50 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23450FTAPK6638		不适用

前红外摄像机	C5 24 14 49 54 59 E8 F2	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23014H2Y15F1PZ	不适用
LCD	G9P2335DKBC1C9FAT+A1000000 0000000002G0+FXT2286249F1CM D9X+200663110001220016094979 83+2335G0000000P0000000IC88E 21721YQ00000000000000000000 00000000000000LY3K2437P57RS 6A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXT2286249F1CMD9X+200663110 00122001609497983	不适用
光传感器	30 33 31 38 42 32 37 37 32 43 30 32 00	不适用
MLB	FG1236705RV1M165H	不适用
未加工面板	G9P2335DKBC1C9FAT+A1000000 0000000002G0+FXT2286249F1CM D9X+200663110001220016094979 83+2335G0000000P0000000IC88E 21721YQ00000000000000000000 00000000000000LY3K2437P57RS 6A0002001	不适用
振动器电动机	GH7233134C31HNY8K+MFAM12	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:28

报告详细信息

报告 UUID: 558b2c64-3a01-4c2d-93d2-7310cdf0e347
报告日期: 2025-09-11 11:47:41 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

gfGNcHtLuZtusgyzIRxkfWsmnJ6cHG/UNcoyuqCKwOz9oQgH5oSQliPgF2Yo4GP8Eaclo1+Pie460WRfhBR8qeI5+DzRsmJFMq++gcV8fJUEXqslNYFF4JXiE3CPcLFGk1afycCMn261gyHQPYJ1Vr2uZLkPqjsvVYTN+u37Karn
rv9dfladGyCCsRizJyj1/X6B+LiQwitupkeatG+Wd8FWF04YuDfBfSmz4+2+hevYiqKhB2irLEgcEBGLqV50k5GsvsaQsrKPHNVa0XiQfxc3WPluXzUyrr/9XlE3MHceKzB+sLihd9N3h+feGOXCd2ifBsSrEkb4cRRXyjqQ==