



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 16 Plus 5G 128GB Ultramarine  
营销名称: iPhone 16 Plus  
颜色: Ultramarine  
RAM: 8GB  
序号: K43Q7912K5  
名称: iPhone 16 Plus 5G 128GB Ultramarine  
IMEI: 355648188795857  
IMEI2: 355648186074230  
Wi-Fi MAC 地址: 8c:08:aa:ee:cf:89  
内部机型: MXVX3  
A型号编码: A3290  
固件版本: 18.3.1  
区域: ZP/A  
UUID: 00008140000D64D23E87001C  
ECID: 000D64D23E87001C  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355648188795857, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466056011574474, ICCID: 89886050821023994738, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8YHAQ00HES0000RSS	充电次数:	4
容量:	4698 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	56%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	66

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 43 46 37 45 36 39 30 41 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHAG025DC00005LS		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLHAM6Y04T00005LX		不适用
电池	F8YHAQ00HES0000RSS		不适用
芯片板	K43Q7912K5		不适用
前置摄像机模块	GCFHAE0D09N00006X8		不适用
前红外摄像机模块	HNQH9K0741V0000B6M		不适用
LCD	G9QHA7L3QLU00004Y9+A+A1000 000000000000200+FXCH8J00V50 0000JZ3+9000000000000000000 00000+4405Q0000000QP000000J E9VGK1108S2C0000000A0000000 110000000QQ000QHQ7M31401 F2FLXA0002000		不适用
LCD-玻璃	FXCH8J00V500000JZ3+90000000 0000000000000000		不适用
光传感器	30 33 31 39 43 46 37 45 36 39 30		不适用

41 00		
MLB	C7HHAV004M00000HBW	不适用
未加工面板	G9QHA7L3QLU00004Y9+A+A1000 000000000000200+FXCH8J00V50 0000JZ3+900000000000000000 00000+4405Q000000QP000000J E9VGK1108S2C0000000A0000000 110000000QQ000QQHQ7M31401 F2FLXA0002000	不适用
振动器电动机	GH7HAR202R50000HKP+82BB3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:10:04

### 报告详细信息

报告 UUID: 09664904-a699-4539-840a-44260e2d5509  
报告日期: 2025-03-14 15:23:27 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名: BD7xHmsc2v8IY00siHHoNFJfxbnOGY1oAPMyEORX9hrhvJYkwyhYRsN2fRAqCuvqXc7+2cgL7AmMUjPwoj/PZHTVKssjrH0HhXjxnz980kXo8QCJR9qSsAgVFIQeHbWd9bPxWgTTSCntKwz3iIGLz3looiR9Ns5loAE3iWD7APTvek  
fWdLeyRqjZz3krmPSiwRapLwsX2vMlwQrZneEEGmOx5A2YaMLvZDKLSa5qc30xc4IDa5RLJlpZquWwQmJ/z4tNinqHbrBws4y0j34O+D0F5cq1woZb9RoOUmhetCzPhA3va1M22iefWnsrKirMLiu5oMNV75iqPQQQA==

操作员

监察员