



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium
营销名称: iPhone 16 Pro
颜色: Desert Titanium
RAM: 8GB
序号: C6P4D9X62W
名称: iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium
IMEI: 359001552390770
IMEI2: 359001552478153
Wi-Fi MAC 地址: f4:a3:10:69:de:21
内部机型: MYNF3
A型号编码: A3293
固件版本: 18.2
区域: ZP/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
UUID: 00008140000E18810A9B001C
ECID: 000E18810A9B001C
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359001552390770, 128GB
SIM卡: IMSI: 466924134067678, ICCID: 89886920041340676789, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DHCM00ZZJ0000RZ1	充电次数:	5
容量:	3599 / 3544 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	43%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	101

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 37 39 41 38 41 31 45 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHC10065600002FN		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8HBV02HJM00002MW		不适用
后视摄像机模块	F0WHBS015PE00005KR		不适用
电池	F5DHCM00ZZJ0000RZ1		不适用
芯片板	C6P4D9X62W		不适用
前置摄像机模块	GCFHC501MVT00006X2		不适用
前红外摄像机模块	HNQHC206EPX0000B5M		不适用
LCD	GVCHC70036Y00005DQ+A+A0DF4 B6A21A148712120+FX9HBZ02JM 10000HAX+900000000000000000 0000000+00000000000000000000 CYNHBD00P8A00007LU7UUW000 000200000000000000LCBM4775 7JRFLYADDD0DDD		不适用
LCD-玻璃	FX9HBZ02JM10000HAX+9000000		不适用

光传感器	000000000000000000 39 37 31 30 30 37 39 41 38 41 31 45 00	不适用
MLB	G2CHCS00E870000FDW	不适用
未加工面板	GVCHC70036Y00005DQ+A+A0DF4 B6A21A148712120+FX9HBZ02JM 10000HAX+900000000000000000 0000000+00000000000000000000 CYNHBD00P8A00007LU7UUW000 00020000000000000000LCBM4775 7JRFLYADDD0DDD	不适用
振动器电动机	GH9HBP00HHL0000HE4+ADBBC	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:22

报告详细信息

报告 UUID: 4cc5e806-b368-48aa-8db3-83feb5748184
报告日期: 2025-04-14 10:54:36 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

dKyF4N56duoHBVSI4io0kmww5Ov2Dxzw0MylzrrVBmoHepTNKXHL+9cW1gLGsz1JdGhywqXIMZoGNMGoOXo2bOeJ6/eFd8C6fif9ZxZp7WakRQsf4nIDNW/Opk2NWwcYVGuSaNcc9aVoACILJj/lkRBzrEX/kp2ObnNDiW9jcd0EP8
NTVs+Icp5JSS5AnH58V0LQCmf9Xh06/ovGFcbv6uXEL+awaXj9XG+5ej93lBw+15hPoW/G2sTjV8Qzh8H0AAKk6oX2NSJ8adygubhu4j/ApyM3rArDZwwybsmPJ4qHSuQgo3WwJzOTuDXzW9utk6opCvHPm9tOciA9gdg==

操作员

监察员