



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	Q40N0W1HPD
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	353287211911199
IMEI2:	353287211752239
MEID:	35328721191119
Wi-Fi MAC 地址:	a0:4e:cf:a8:ed:ac
内部机型:	MLLE3
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.6
区域:	TA/A
UUID:	00008110001838EC1AC2801E
ECID:	001838EC1AC2801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353287211911199, 256GB

电池信息

序号:	F5D1355727713X99H	生产日期:	202135
充电次数:	1561	容量:	3830 / 4325 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	100%
健康水平:	88%	温度:	30°C
Apple健康指标:	184		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 45 38 33 31 31 37 43 00		不适用
后置摄像头	11 6E 10 21 01 34 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN81325E00SQ1NMC6		不适用
后置超宽摄像头	11 6B 13 04 04 82 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL13420Z19Q26C11		不适用
后视摄像机	11 CB 09 07 13 81 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF13151HUEKGRP4S		不适用
电池	F5D1355727713X99H		不适用
芯片板	Q40N0W1HPD		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 33 32 42 58 59 51 39 34 38 43 50 00		不适用
前置摄像头	28 28 B1 5A BD 28 CC 75		不适用
前置摄像头模块	F0W133200YM0KG03H		不适用

前红外摄像机	C5 14 16 51 14 43 15 06	不适用
前红外摄像机模块	DN81346KXX6Q1QC3C	不适用
LCD	G9N1331VHL5PQCLAD+A2000000 0000000002B1+FXC1225162T0JW 49P+130152880001220011505992 63+00000000000000000000AB83 K70054SL00000000000000000000000000 0000000000000000HC3J2510H4SN HAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXC1225162T0JW49P+130152880 00122001150599263	不适用
光传感器	30 33 31 30 30 45 38 33 31 31 37 43 00	不适用
MLB	G2C13640A8K0XDK8	不适用
未加工面板	G9N1331VHL5PQCLAD+A2000000 0000000002B1+FXC1225162T0JW 49P+130152880001220011505992 63+00000000000000000000AB83 K70054SL00000000000000000000000000 0000000000000000HC3J2510H4SN HAA0002011	不适用
振动器电动机	FTN135236AQ07488B+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:10:25

报告详细信息

报告 UUID: 3d887982-258b-439f-ae8f-e7d50e24dfa4
 报告日期: 2025-08-29 12:10:55 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名: g1VPmzbuXXycyvBDdfXUJ+ojetCO9SP0gphZTAG1euw/co2lieJ28iTf30hchNSjuiAYyVkjI15NQL/v4nx0kQ89CZnRkeNfy4y4Zl21hbb9B0WRWWjau5HYd8Nsc2C8oYcJmensPrg2FHOSSWnc+SG64VUsd8eYLv2EW/wRsHFW
 xmJ9TPelsRPN9hcqks617VoMzJ5W5s2m3bRTFCsiQkcTRnPISYHng3F94Kp7U7uctRY+j3WTKFio0d7XYTWRCUFg7da1c88dCvjX7iUtB5AS+6nOU4ja++xgHVWM9qzUn/zTuJAyvNQmZejipl9eOHrpxZ6qsdu7iZYW6boQ==