



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	Natural Titanium
RAM:	8GB
序号:	JJCWCRGDWW
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
IMEI:	353650692644144
IMEI2:	353650692530269
Wi-Fi MAC 地址:	ec:81:50:e8:ac:3e
内部机型:	MU793
A型号编码:	A3106
固件版本:	17.6.1
区域:	ZP/A
UUID:	000081300005251E0108001C
ECID:	0005251E0108001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353650692644144, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466011202613753, ICCID: 89886012137826214357, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9GYL0059D00006TV	充电次数:	547
容量:	3783 / 4395 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	59%	健康水平:	86%
温度:	29°C	Apple健康指标:	134

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 32 33 33 32 31 30 37 39 00		不适用
后置摄像机模块	DN83384PQXZ1RXL72		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83384EU7J242550		不适用
后视摄像机模块	DN83394TAWK1W232W		不适用
电池	FG9GYL0059D00006TV		不适用
芯片板	JJCWCRGDWW		不适用
前置摄像机模块	F0WGYW0116A0000042		不适用
前红外摄像机模块	F8P33673N2C1XFCY5		不适用
LCD	G9P3373UF7J1PHRA2+A1000000 000000000130+GR9GY700T11000 04MB+9000000000000000000000 000+3373U0000000PP000000AD9		不适用

	4C91671BU000000000000000000	
	000000000000000PQAY9L352305	
	MRS4A0002012	
LCD-玻璃	GR9GY700T1100004MB+9000000	不适用
	000000000000000000	
光传感器	30 33 31 31 32 33 33 32 31 30 37	不适用
	39 00	
MLB	HVGGZB00QQZ0000DEY	不适用
未加工面板	G9P3373UF7J1PHRA2+A1000000	不适用
	000000000130+GR9GY700T11000	
	04MB+9000000000000000000000	
	000+3373U0000000PP000000AD9	
	4C91671BU000000000000000000	
	000000000000000PQAY9L352305	
	MRS4A0002012	
振动器电动机	GH7GYU50KN200000L2+88BA3	不适用