



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Blue Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	Blue Titanium
RAM:	8GB
序号:	K2DV6LG9R2
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Blue Titanium
IMEI:	356616947445717
IMEI2:	356616947498310
Wi-Fi MAC 地址:	98:0d:af:d4:53:9b
内部机型:	MU7A3
A型号编码:	A3106
固件版本:	18.5
区域:	ZP/A
UUID:	00008130000409260290001C
ECID:	000409260290001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356616947445717, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466011901487672, ICCID: 89886019137814876723, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DGYR018E800006TS	充电次数:	338
容量:	4061 / 4395 mAh	损耗程度:	8%
充电量:	54%	健康水平:	92%
温度:	32°C	Apple健康指标:	78

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 32 31 35 31 36 46 37 39 00		不适用
后置摄像机模块	GCF33816BJD1RXLUH		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL3362217S24264K		不适用
后视摄像机模块	DN83391KUS91W231W		不适用
电池	F5DGYR018E800006TS		不适用
芯片板	K2DV6LG9R2		不适用
前置摄像机模块	F0WGYU00RAC0000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ33646UEQ1XF699		不适用
LCD	G9N3337V2S91PHRA7+A1000000 000000000130+GR9GXA010BY000 04MB+9000000000000000000000 000+3335S0000000NQ000000JD8		不适用

	9GG1423BU00000000000000000000	
	0000000000000000NVLT9L3047NS	
	PRSZA0002012	
LCD-玻璃	GR9GXA010BY00004MB+90000000	不适用
	000000000000000000	
光传感器	30 33 31 31 32 31 35 31 36 46 37	不适用
	39 00	
MLB	HVGGZA004L50000DEY	不适用
未加工面板	G9N3337V2S91PHRA7+A1000000	不适用
	000000000130+GR9GXA010BY000	
	04MB+9000000000000000000000	
	000+3335S0000000NQ000000JD8	
	9GG1423BU000000000000000000	
	0000000000000000NVLT9L3047NS	
	PRSZA0002012	
振动器电动机	GH7GYT3065V00000L2+84AB3	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间: 00:02:33

报告详细信息

报告 UUID：a016e2fa-223f-4160-b65c-ba66ad882fbd
报告日期：2025-06-09 09:33:25 (+0800)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

nNAgP83Q7U18rJ+bDWq3iluRnhuvMTlAt/4o7NH1L0sjmkCcl7li8Ry6cf4Jk4AhtPXtL2i1VurqMJWlrqOGKdJn7Qln2M7E+0T7v9DlqwXW+TSJE9L0j2E14bYHFGVW2Zdd5kTOc96usQRsDDWjgnHKlFVIRDvo+IWF1+l38SEvJ4WAl/FbXg9lIGrp6eemyRyPM4whtman2w3rovdSG/mJ/3+iJkH4J75HE1hjwtMbPVElu1I6zov2YMNwizsV0hu+KJ4Fqy28G687Y3L8n10FnOAGCeyr1zvOlkstQoBoMlm6cscVy4SKkwVBmVKba2Yg8WoZQ/n5TQNoBQ==

操作员	监察员
-----	-----