



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue  
营销名称: iPhone 12 Pro Max  
颜色: Pacific Blue  
RAM: 6GB  
序号: G6TFM0WC0D52  
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue  
IMEI: 355018172796974  
IMEI2: 355018172630579  
MEID: 35501817279697  
Wi-Fi MAC 地址: 28:c7:09:f0:7c:bf  
内部机型: MGDA3  
A型号编码: A2411  
固件版本: 18.1.1  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Shenzhen, China  
生产日期: 202118  
UUID: 00008101001D0C200C69001E  
ECID: 001D0C200C69001E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355018172796974, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466924191079950, ICCID: 89886920041910799508, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y11370AW8Q49Y9D	生产日期:	202113
充电次数:	1102	容量:	3237 / 3666 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	61%
健康水平:	88%	温度:	30°C
Apple健康指标:	299		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 45 37 45 38 44 43 44 00		不适用
后置摄像机	08 CB 40 17 03 42 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81155BSD6H1HW1P		不适用
后置超宽摄像头	0A CE 02 19 05 65 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81167DZNXMR261L		不适用
后视摄像机	0C CB 88 14 03 57 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81161MENOKDH71Q		不适用
电池	F8Y11370AW8Q49Y9D		不适用
芯片板	G6TFM0WC0D52		不适用
排线	46 57 50 31 30 34 35 41 32 32 58 4D 56 46 59 33 44 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 D3 2B 03 50		不适用

前置摄像机模块	DNM11523QGQN0DQ8V	不适用
前红外摄像机	C5 05 10 59 54 52 1C F9	不适用
前红外摄像机模块	DNM112624ZTN9641N	不适用
LCD	G9Q1163T483MRY1AP+A1000000 000000000220+FXV10510T6PN77 F9E+0B0582640001360011356052 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000HY6J12607UUM H7A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXV10510T6PN77F9E+0B0582640 00136001135605263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 45 37 45 38 44 43 44 00	不适用
MLB	G2C117406AGPV1KC	不适用
未加工面板	G9Q1163T483MRY1AP+A1000000 000000000220+FXV10510T6PN77 F9E+0B0582640001360011356052 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000HY6J12607UUM H7A0000112	不适用
振动器电动机	GH9115777FSM8RWA1+XT5BC1	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.1.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:30

### 报告详细信息

报告 UUID: e6d471fc-0880-4efb-8ec4-d13528e79218  
报告日期: 2025-04-18 16:01:12 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7  
数字签名:

rZOP+6A4HN1WNh0A4VthvUta01M8f8PWQzWQUuswF5H2bidVQa6QOU1+GXJ/djpodSdAFBxIMVZa6dgf4hRwovpJdrfIRhvYo/jUgdmBGG4yoSjgli9jrWo4oU32dTbz9piX1Uurqiliv5T1hqH0vkhQ7/ZQRdy42H9dLNghhG  
Ziu/GaFRFB5msjevWBypKzzqMd6op0huXaSv1eHk0tISWIFe3693h9A3Uu9+yABt+ZFYjw+nU6wZ56sAh6kElaVbvKEVxPjHqEF9iDSyoRCPJLQU4RzKx3UAmtEYMNWWDKAhaP65bquk7C4ivLQrYMiPxZ+6Azit+X5UCJg==

