



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro Max  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: HM2JDGG4C4  
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Deep Purple  
IMEI: 350997799874139  
IMEI2: 350997794438963  
Wi-Fi MAC 地址: 70:31:7f:9c:be:2a  
内部机型: MQ9T3  
A型号编码: A2894  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001258D22240C01E  
ECID: 001258D22240C01E  
EID: 89049032007108882600133403260509  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350997799874139, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466056006423632, ICCID: 89886050518021734112, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D2346BWMW20J89K	生产日期:	202234
充电次数:	990	容量:	4385 / 4297 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	91%
健康水平:	100%	温度:	34°C
Apple健康指标:	109		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 39 33 43 31 31 37 39 00		不适用
后置摄像机	21 6F 64 03 01 97 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82331M10D1CDK2A		不适用
后置超宽摄像头	1C CA 76 24 05 83 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82337E9J41M2K1Z		不适用
后视摄像机	18 CF 54 08 12 56 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82296K2V11CY02G		不适用
电池	F5D2346BWMW20J89K		不适用
芯片板	HM2JDGG4C4		不适用
前置摄像机	10 12 02 34 6C 22 00 00		不适用

前置摄像机模块	GCF23211PB51CXC4T	不适用
前红外摄像机	C5 24 13 59 64 88 F2 FB	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23130QXH15F8PN	不适用
LCD	G9N2315R24W14YDAT+A1000000 0000000001D0+FX922470E201V3 C9U00000000000000000000000000000000 000+2314U00000000NU000000JC7 CBE0156BP000000000000000000000000 0000000000000000LD8K293D5T TRSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FX922470E201V3C9U0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 39 33 43 31 31 37 39 00	不适用
MLB	G2C23630Q1D1L9X3	不适用
未加工面板	G9N2315R24W14YDAT+A1000000 0000000001D0+FX922470E201V3 C9U00000000000000000000000000000000 000+2314U00000000NU000000JC7 CBE0156BP000000000000000000000000 0000000000000000LD8K293D5T TRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH723166EBQ1H5P89+XAP1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:02

### 报告详细信息

报告 UUID: 52c8af47-210f-4d75-890b-cd5c8061b6ff  
报告日期: 2025-07-01 12:05:56 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

e2EUm3+Vr47yeWhcbqldwoJh/DvswJwdd1+P5kkFthy8YJtce4ZPfbUrOFNI/cT0eFwC56nrvoaFU2ZjxdwnUdORlcHg7irvofofek692hRqtiPadQwO/5Hi8x/xFkYUo4g/PI8USfW8bFJgbuZ0wqUaONtOjXwS/8fypDLWMZX/h3kbMb7BswP51Xkxv4HMK9ISCndP/CznJus/WeM9wplmTFB4M8MBZUaGT0c+x9KwYqkGk08WwcmQcLs0dfYXncLgJYwl5VBEIzKlr mAg32U9MfdlGj/4dAbxG0F8Bk/jncY5doo0wRlkmmw3gdoD4Yj+U34igBNVt5MAg==

