



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 16 Pro Max 5G 512GB Desert Titanium
营销名称: iPhone 16 Pro Max
颜色: Desert Titanium
RAM: 8GB
序号: J3FWJJN6RL
名称: iPhone 16 Pro Max 5G 512GB Desert Titanium
IMEI: 359844766139909
IMEI2: 359844768553511
Wi-Fi MAC 地址: 90:4c:c5:00:78:3a
内部机型: MYX23
A型号编码: A3296
固件版本: 18.5
区域: ZP/A
UUID: 00008140001408681407001C
ECID: 001408681407001C
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359844766139909, 512GB
SIM卡: IMSI: 466011102162008, ICCID: 89886011157821776219, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DH96001780000UMH	充电次数:	255
容量:	4457 / 4630 mAh	损耗程度:	4%
充电量:	81%	健康水平:	96%
温度:	35°C	Apple健康指标:	108

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 32 44 33 43 36 43 38 00		不适用
后置摄像机模块	DNMH9H020Z400002G7		不适用
后置超宽摄像头模块	F0WH9E03A550000488		不适用
后视摄像机模块	F0WH98038QK000064R		不适用
电池	F5DH96001780000UMH		不适用
芯片板	J3FWJJN6RL		不适用
前置摄像机模块	GCFH96057E400006X4		不适用
前红外摄像机模块	F8PH8W02HK00000B6K		不适用
LCD	G9NH8UP52CL00005DR+A+A100 000000000000110+FXTH8J001F N0000JYC+9000000000000000 0000000+4337S0000000NH00000		不适用

OJE8CLE0134B4S000000A00000
0002000000NV000NWLH9M2953
V4QFLZA0002000

LCD-玻璃	FXTH8J001FN0000JYC+90000000 000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 32 44 33 43 36 43 38 00	不适用
MLB	F3XHA100T7F0000HN9	不适用
未加工面板	G9NH8UP52CL00005DR+A+A100 000000000000110+FXTH8J001F N0000JYC+900000000000000000 0000000+4337S0000000NH00000 0JE8CLE0134B4S000000A00000 0002000000NV000NWLH9M2953 V4QFLZA0002000	不适用
振动器电动机	GH7H9940TYJ0000HNZ+8DBA3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:10:39

报告详细信息

报告 UUID: 180ac17b-fc5c-499e-acb3-8acc6c7abce2
报告日期: 2025-07-14 10:54:34 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名:

cCcRMxuCNhTFd0e+jZYEBFQQiUa6h1XmSKpprWnixJ9q2VzN3FBX1xUUeBtb9ee/HDC8Y1IA9SC69GzjLYUjnTpTSseZt1qpOte5ld70sktDSLqbxZqGwQPip+DSmophNPKUTIK0aBZfvBYwTUz9Lj7mEqbeP5WxlYqj+wzrbICZB
qdcWsGT+hkDCwPD0P3zeem8hUyfyLoRL8fuBdoQRbWquyqHMrZcJ8jG6GW4Vi7gY2D5ttn5TTvsKiZVATdCg3VF9M8DgPgkhBmL.beTKDTmWRv4e0HFZX+uVy7WXEiPv3bJ2XKrfoN/i2x4r6XSio4W5BDpeyU+k6gT3qw==

操作员

监察员