硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 128GB White

营销名称: iPhone SE 2nd Gen

颜色: White RAM: 3GB

序号: F17CTY60PLK3

名称: iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 128GB White

IMEI: 356500106079881 IMEI2: 356500106270084 MEID: 35650010607988 Wi-Fi MAC 地址: 24:d0:df:45:99:61

内部机型: MXD12 A型号编码: A2296 固件版本: 16.6.1 区域: TA/A

原产国: Foxconn Zhengzhou, China

生产日期: 202023

UUID: 00008030001C48C614F3802E

ECID: 001C48C614F3802E 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)

MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356500106079881, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977000146948, ICCID: 89886972005700130320, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D021504X6N2YN4L 生产日期: 202021

充电次数: 256 容量: 1970 / 1810 mAh

损耗程度: 0% 充电量: 59% 健康水平: 100% 温度: 28℃

Apple健康指标: 319

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 23-12694746 不适用 不适用 后置摄像机 10 29 21 7C 6C 3D CB E7 后置摄像机模块 F6D020311CKM7C12F 不适用 电池 F5D021504X6N2YN4L 不适用 芯片板 F17CTY60PLK3 不适用 前置摄像机 29 28 B1 56 15 8F 84 79 不适用 前置摄像机模块 F0W02171AA5HJL37E 不适用 LCD FVQ0211B2N6MJKQAB+J138F1YB 不适用

> 76PGA1J13+D70D8104WCBA0EP 5F353+DTW04E09XGPG6GAMP11

04V

LCD-玻璃 FXP0143PK4HJ0FG92+010901357 不适用

61158078692792743

光传感器 23-12694746 不适用

MLBF3Y02270PH6MWPPAF3Y02270PH6MWPPA匹配NVME0b200a3184885e05不适用未加工面板FVQ0211B2N6MJKQAB+J138F1YB不适用76PGA1J13+D70D8104WCBA0EP
5F353+DTW04E09XGPG6GAMP11
04V104V

不适用

触摸ID 02 19 60 24 94 61 D1 2D A8 63 9F

CD 04 02 00 D6

iOS附件 2619A0AF02B5731AF7CE40250F5 不适用

5295E

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:16.6.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 Home 键: 成功 屏幕锁定键: 音量键: 成功 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 摄像头(辅助): 成功 成功 前置摄像头(辅助): 成功 指纹: 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:02

报告详细信息

报告 UUID: bc2fdf9f-2699-49df-8b34-086923c2aaeb

报告日期: 2025-03-19 17:41:51 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名: