



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Starlight
RAM:	4GB
序号:	DD746WFMGV
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI:	356557849967103
IMEI2:	356557849917835
MEID:	35655784996710
Wi-Fi MAC 地址:	14:94:6c:56:16:b0
内部机型:	MLPG3
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	0000811000126D480138401E
ECID:	00126D480138401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356557849967103, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924293779410, ICCID: 89886920042937794100, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y2251115B18FLA7	生产日期:	202225
充电次数:	943	容量:	3040 / 3208 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	93%
健康水平:	94%	温度:	30°C
Apple健康指标:	138		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 35 44 42 38 36 33 30 33 00		不适用
后置摄像机	1A CF 27 06 06 41 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF21959KARQ59TB3		不适用
后置超宽摄像头	1A CB 17 19 02 04 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM22156AUK0V4K2T		不适用
电池	F8Y2251115B18FLA7		不适用
芯片板	DD746WFMGV		不适用
排线	46 57 50 32 30 38 33 35 38 47 38 51 39 34 38 44 55 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 5A 69 BE 9B		不适用

前置摄像机模块	DNM21856AVR0KG13M	不适用
前红外摄像机	C5 15 14 4D 76 57 05 F3	不适用
前红外摄像机模块	F8P22154RQ7Q1QG54	不适用
LCD	G9Q2167QD9MPR5QAD+A200000 0000000000221+FXT21035UT417 VP9N+0A01324900012900103758 3263+2167N0000000QQ000000AC 4CD90592BJ0000000000000000 0000000000000000LS6K1478A ULNL5A0002011	不适用
LCD-玻璃	FXT21035UT417VP9N+0A0132490 00129001037583263	不适用
光传感器	30 33 31 30 35 44 42 38 36 33 30 33 00	不适用
MLB	G2C226300580X7LB	不适用
未加工面板	G9Q2167QD9MPR5QAD+A200000 0000000000221+FXT21035UT417 VP9N+0A01324900012900103758 3263+2167N0000000QQ000000AC 4CD90592BJ0000000000000000 0000000000000000LS6K1478A ULNL5A0002011	不适用
振动器电动机	FTN217734SV03398N+XPA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:21

报告详细信息

报告 UUID： 3b5a1ed1-e6e9-4158-b396-8a6b8e04175a
报告日期： 2025-05-05 16:39:12 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

t36h0ZzHJ+tlj/gg2sof7GHwTthJeYfu+6B2Zi2fGkziLRx+/KANyM3kT5Jb78MDPaxLmCdIQE3c66mONPyQJ6tC+kkj8hE7x6X4/IO4tlkzELAMR4cWBFPsUD5afdXR2fa0xEPCfb0szggu/OFHNA6vf/tzs988ci+7cd3PUv
BY78FXfxhsP3vScqIGooaUFlcemturtc7WHsUrlaKwC8Nv0CdEFbkEucijFwPWWc73UJ5/cDI5CU7HG7lIKn10z7S0Dlxum3ROSGP6+wFJULPvGR/R8RqGswMUAHa1+Ok3kutt.976D23pw/58t27z9xjYC7k64MYVWSpA/+Q==

