



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 12 GSM+CDMA 128GB White

营销名称：iPhone 12

颜色：White

RAM：4GB

序号：FFXGJ2LF0F0Y

名称：iPhone 12 GSM+CDMA 128GB White

IMEI：353036111069040

IMEI2：353036111252133

MEID：35303611106904

Wi-Fi MAC 地址：20:32:c6:6a:62:e1

内部机型：MGJC3

A型号编码：A2403

固件版本：18.5

区域：TA/A

原产国：Fremont USA

生产日期：202141

UUID：00008101000D2D001192001E

ECID：000D2D001192001E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：已锁定

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:353036111069040, 128GB

SIM卡：IMSI: 466011204247306, ICCID: 89886012137842679880, 插槽：1

电池信息

序号：FG913471LAZQ68CAD

生产日期：202134

充电次数：1489

容量：2560 / 2798 mAh

损耗程度：9%

充电量：23%

健康水平：91%

温度：32°C

Apple最大容量 (UI)：92%

Apple健康指标：270

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 32 33 31 38 35 36 33 30 00		不适用
后置摄像机	0A CF 28 23 12 10 00 00		不适用
后置摄像机模块	F6D13541DE9MFGR7W		不适用
后置超宽摄像头	0B 6B 94 12 08 42 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F6D12820EEGN1N929		不适用
电池	FG913471LAZQ68CAD		不适用
芯片板	FFXGJ2LF0F0Y		不适用
排线	46 57 50 31 32 34 31 5A 30 48 43 4D 56 46 59 37 43 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F9 F0 69 62 9C	不适用
前置摄像机模块	DNM12055QH2N0DN25	不适用
前红外摄像机	C5 14 18 65 45 C4 09 08	不适用
前红外摄像机模块	DNM135552KDN9671Q	不适用
LCD	GVH126381LELQHMA B+A1J2157 0384BB36R1C00+GHC12240N69P FFK9N+240842700001310009756 10263FMX12563FE3MPW2AW+PN AGJ612152TGDN6W4AV150GA26 1A2AJ1G5Y3M5W1AQFQ4DLA5LS 4J2379Z7HML6A555555	不适用
LCD-玻璃	GHC12240N69PFFK9N+24084270 000131000975610263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 33 31 38 35 36 33 30 00	不适用
MLB	FG114040DK9PRVWAD	不适用
未加工面板	GVH126381LELQHMA B+A1J2157 0384BB36R1C00+GHC12240N69P FFK9N+240842700001310009756 10263FMX12563FE3MPW2AW+PN AGJ612152TGDN6W4AV150GA26 1A2AJ1G5Y3M5W1AQFQ4DLA5LS 4J2379Z7HML6A555555	不适用
振动器电动机	GH713622AZZN6DCA7+XQCCM2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:09:20

报告详细信息

报告 UUID： 930c7c13-b2e2-4f3f-ae62-323a02ea5ea9
报告日期： 2025-06-06 16:13:21 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

OShHEXFwqoDGRUVaVwITcf86cYTwxz7JP9+ZHCDFtuoOE3bs2J/G31eYoxG/OXVPOEuJZCB/TN10FWBfcK13qM+tzN8L3ncms687uRNVnax1ap7GLhl/uAow9sVs9BF3Nv1M3vMwfHn4p62qRu0WUY1JE8CaXwnuO2ELNIFNWxUp2k0pXTw5DmenQBTuSi+OIJ9Wl33loz0LsmV52xt2BvvhgnLMcGZ/t6JZa1lsHcM/Rfqg0FVvWv4TTKQFxngnQb9w0XkUQqu/kM+SfhAV1eaRokVqnknCoqeT6JaWujXDhTropQv/jOwQxzoohG8525hVJT3iP32P1swohQ+Q==

