



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Graphite
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Graphite
RAM:	6GB
序号:	FVQ26367W7
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Graphite
IMEI:	352051691291220
IMEI2:	352051691056334
MEID:	35205169129122
Wi-Fi MAC 地址:	e8:78:65:4d:d1:ec
内部机型:	MLL63
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.6
区域:	TA/A
UUID:	00008110001650540CD2801E
ECID:	001650540CD2801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352051691291220, 128GB

电池信息

序号:	F5D1403G06P13X99V	生产日期:	202140
充电次数:	1375	容量:	3977 / 4325 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	43%
健康水平:	91%	温度:	33°C
Apple健康指标:	172		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 34 35 36 36 34 37 35 00		不适用
后置摄像机	12 CB 13 11 02 85 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81367BFRGQ1NMCP		不适用
后置超宽摄像头	14 CF 02 11 00 37 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1434JNKE02J01D		不适用
后视摄像机	12 CF 61 18 14 80 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81414CQKVKG3P3F		不适用
电池	F5D1403G06P13X99V		不适用
芯片板	FVQ26367W7		不适用
排线	46 57 50 31 33 36 36 43 36 5A 31 51 39 34 38 44 32 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A C1 7A E1 91		不适用
前置摄像机模块	F0W13760WCZ0KG06A		不适用

前红外摄像机	C5 14 56 55 85 41 F7 10	不适用
前红外摄像机模块	F8P140779VXQ1QH1K	不适用
LCD	G9Q1407VNL3PQCLAA+A2000000 0000000001B1+FXR122405840JW 49L+130872560001410011266072 63+00000000000000000000JB9V DC0907BL000000000000000000 0000000000000000LCCJ3912RMD NLAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXR122405840JW49L+130872560 00141001126607263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 34 35 36 36 34 37 35 00	不适用
MLB	G2C138306410XDJ8	不适用
未加工面板	G9Q1407VNL3PQCLAA+A2000000 0000000001B1+FXR122405840JW 49L+130872560001410011266072 63+00000000000000000000JB9V DC0907BL000000000000000000 0000000000000000LCCJ3912RMD NLAA0002011	不适用
振动器电动机	GH71315725K074789+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:37

报告详细信息

报告 UUID: 39d82f74-1e1c-4f29-81d4-1a3d44b4353f
报告日期: 2025-08-26 11:25:35 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:
ZKUs/QVMinrpqMN4q9zmp6sPokDqDq8JCZQqWfHPG0QnQ/1QeCmiqe/PoiT+08q4m+pKUN8uyYfmGbsG843jqUWeMcJPHFK0UF9y86qSYi/kUL9KjL4qUMIYSmCvEGrGRVlcQvM8je8FbVmnAs0k5N+o9Ya1aonwmgNPyWJGgIM3DX648E3IEq9Em1m3a7Fdr9UMi3uTx7X1LG17L31c8e9oOWF+XgpAeUCqGICfN2uP5MH+9pDnh/8WFMtB7CkhOzyo2V1XQNEocGZycBcy9dxOAoVbp4Yvck0Zpt+TC9gG4zBQOJVCmkzJMU49tdM43ntLQS7Gzky7/FIBg==