



## 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight

营销名称: iPhone 13 颜色: Starlight RAM: 4GB

序号: NY4HDQR9XV

名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight

IMEI: 354874930661590 IMEI2: 354874930554233 MEID: 35487493066159 Wi-Fi MAC 地址: 44:da:30:d8:39:d8

内部机型: MLPG3 A型号编码: A2633 固件版本: 26.0 区域: TA/A

UUID: 00008110000A39022693801E

ECID: 000A39022693801E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354874930661590, 128GB

SIM卡: IMSI: 466924191143468, ICCID: 89886920041911434683, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D11447A7WQ4929V 供应商: F 0 生产日期: 202114 充电次数: 容量: 3500 / 3208 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 78% 健康水平: 100% 温度: 36°C Apple健康指标: 81

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 38 37 33 33 38 31 32 31不适用

30 00

后置摄像机 15 CE 63 13 11 44 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81504S6KCQ59T1N 不适用 后置超宽摄像头 12 6C 80 17 12 45 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF13874HV3Q59R2G 不适用 电池 F5D11447A7WQ4929V 不适用 芯片板 NY4HDQR9XV 不适用 排线 46 57 50 31 34 36 36 5A 51 50 54 不适用

51 39 34 38 41 31 00

前置摄像机30 25 01 FA 56 90 7E F6不适用前置摄像机模块DNM15072XS60KG17F不适用前红外摄像机C5 14 D1 5D 65 06 1C 00不适用

前红外摄像机模块 DN81495EZ9KQ1Q9AB 不适用

不适用

10B147621370+GHC14812CZ217V P9X+0B0793080001340011446132 63+000000000000000000007AC4 H47MP0ZHA71HU5800000000001

GVC15162Z5RPR5RAZ+A0A31AT7

0000000000000000AP5J4730UP

TNJ4ABBBBBB0

LCD-玻璃 GHC14812CZ217VP9X+0B079308 不适用

000134001144613263

光传感器 30 33 31 38 37 33 38 31 32 31 不适用

30 00

MLB G2C20270FUA0X7LB 不适用

未加工面板 GVC15162Z5RPR5RAZ+A0A31AT7 不适用

10B147621370+GHC14812CZ217V P9X+0B0793080001340011446132 63+000000000000000000007AC4 H47MP0ZHA71HU5800000000001 000000000000000000AP5J4730UP

TNJ4ABBBBBB0

振动器电动机 FTN14816JDU033988+MQA2XX 不适用

软件信息

LCD

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 26.0

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功

音量键: 成功 成功 振动: 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

 底部麦克风:
 成功
 前置麦克风:
 成功

 后置麦克风:
 成功
 陀螺仪:
 成功

 面部ID:
 成功
 自动旋转:
 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:30

报告详细信息

报告 UUID: 219f989d-3299-4628-af69-4298ec84d745

报告日期: 2025-10-07 12:06:45 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

oxkv6bMhroceUkDLo8sloRTMjEgm/XYxXS4wlU1NT5OglwfrFkkaPDBrOTCZ!9q7OzalqaoJc3T5fB0haKDYFdtu2XjUaXQnLdU3n40qxDFUVem+8s2B6TTuf7D/X0CTmfzyoK+bLj9ERLCrtwmc3LXZ1YLYKH0KlZRAUgsNaM7cfMowhbxHynNSq4iPMKSTDR0g4UNYHcEBtqzWlnqDm5L0Xi3nuz/riXpXX/TGpk4wXzulVFzC9j/FDHIuUPHOLzlv00JRB5NMadjeL47iduqb6t2c1f4tUKPHb0z8mrQ9Q1cg6J33jGn7CQI/AVmPfccxGNP/B84udKRMXCYNA==

操作员监察员