



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 11 Pro Max GSM+CDMA 256GB Silver
营销名称:	iPhone 11 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	4GB
序号:	G6TC202BN70Y
名称:	iPhone 11 Pro Max GSM+CDMA 256GB Silver
IMEI:	353911107326309
IMEI2:	353911107219280
MEID:	35391110732630
Wi-Fi MAC 地址:	44:4a:db:1a:90:ea
内部机型:	MWHK2
A型号编码:	A2218
固件版本:	18.6
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202002
UUID:	00008030001D485C143A802E
ECID:	001D485C143A802E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353911107326309, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977002956311, ICCID: 89886972302700183957, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y95151893MD2C75	生产日期:	201951
充电次数:	1445	容量:	3809 / 3943 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	32%
健康水平:	96%	温度:	34°C
Apple健康指标:	189		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 45 42 42 38 35 46 42 36 42 36 39 00		不适用
后置摄像机	A8 00 00 00 00 10 B5 0B		不适用
后置摄像机模块	DN895137PDWK91K1B		不适用
后置超宽摄像头	74 12 97 CF 74 12 02 96		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8951453FBK7PY16		不适用
后视摄像机	DB 00 00 0B 00 00 01 68		不适用
后视摄像机模块	DN8951380TFJT702M		不适用
电池	F8Y95151893MD2C75		不适用
芯片板	G6TC202BN70Y		不适用

排线	46 57 50 39 34 37 33 4E 47 47 4C 4A 4A 37 59 32 43 00	不适用
前置摄像机	58 2C 06 E9 F5 7D 63 D0	不适用
前置摄像机模块	G8R941652LQK91R7K	不适用
前红外摄像机	C5 94 91 61 44 16 FC 0F	不适用
前红外摄像机模块	FX89415AEP5KWCN66	不适用
LCD	GH3946411EYKP6PAN+A1CG990 W14A141422212+FXT9213C66NM 74X6R+0304713258216804809975 7193+94631QRUKP7HA0AA3DAB GND94312BGELXH8AD9A0VB389 B3CYNTN5102M6LQ59AJHS2G41 50A4K3J5A3333333	不适用
LCD-玻璃	FXT9213C66NM74X6R+030471325 82168048099757193	不适用
光传感器	30 45 42 42 38 35 46 42 36 42 36 39 00	不适用
MLB	G2C001401XZLTQ8B	不适用
NVME	0b200862e0a8467b	不适用
未加工面板	GH3946411EYKP6PAN+A1CG990 W14A141422212+FXT9213C66NM 74X6R+0304713258216804809975 7193+94631QRUKP7HA0AA3DAB GND94312BGELXH8AD9A0VB389 B3CYNTN5102M6LQ59AJHS2G41 50A4K3J5A3333333	不适用
振动器电动机	GH7948220A8KP1M83+ZBP2XX	不适用
iOS附件	20218FCB73D48400F765F9730CE 66377	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:09:46

报告详细信息

报告 UUID： 543e5150-e8bc-41f2-a952-824f8c28d912
报告日期： 2025-08-26 11:10:40 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

iFfK4wjO6U69xX0RlTAuCeinWSrbg5yFSCRj6UvxxCAncgfsOtCReHLPh6nqDNX9JN4LWekbGoswD7SUE7JRfzCUkh7IRJ9hiOubTxbFapMLDWdHQyE+IW1R54OnTo1pdE+4l6iYLrYRDahKfq/b6oJO8/uAnh80pV0p8AFFex3gR
PXZRCSoOQwukZRl1FgA6nJJT4TeKPqBQavKKBDPm7fJ/WdQowS7x3tiMaZC1BQLDjS3GBRvEcYpFEHfau0lMiDr37bNG6of0XgGiGcX1CoxuQqCbtHwBqm9V9mNcG6nhOd6JXuLuQOnpR2D1gI5zmzCFrimHZiVETDHI30g==

操作员

监察员