



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Space Black

RAM：6GB

序号：K6W23T575V

名称：iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black

IMEI：351055824688674

IMEI2：351055824873698

Wi-Fi MAC 地址：8c:98:6b:b7:b2:6b

内部机型：MPXV3

A型号编码：A2890

固件版本：18.4.1

区域：TA/A

UUID：00008120001A7C360A83C01E

ECID：001A7C360A83C01E

EID：89049032007108882600140044379380

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351055824688674, 128GB

SIM卡：IMSI: 466011103913836, ICCID: 89886011157839361384, 插槽：1

电池信息

序号：F5D2435KDGY21PK77

生产日期：202243

充电次数：370

容量：2802 / 3181 mAh

损耗程度：12%

充电量：73%

健康水平：88%

温度：33°C

Apple健康指标：189

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 34 34 46 37 44 31 36 00		不适用
后置摄像机	25 D1 91 18 03 40 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82411TAZE12J512		不适用
后置超宽摄像头	23 CF 34 03 13 36 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82426TKCF1M2K1U		不适用
后视摄像机	23 D3 38 01 18 94 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2424JXD615F94F		不适用
电池	F5D2435KDGY21PK77		不适用
芯片板	K6W23T575V		不适用
前置摄像机	00 08 11 91 CD 23 00 00		不适用

前置摄像机模块	FOW2433112M1CX74D	不适用
前红外摄像机	C5 24 52 61 24 99 17 F3	不适用
前红外摄像机模块	HNQ2424NCPE15F6UB	不适用
LCD	G9P2437ZBBW14YCAY+A1000000 0000000002B0+FXR23460HZP1TR J9T0000000000000000000000000000 00+2436H00000000NU000000JC9 HHI0545YO00000000000000000000 0000000000000000PYLCBK4150BA FRS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXR23460HZP1TRJ9T0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 34 34 46 37 44 31 36 00	不适用
MLB	G2C245204NL1JTJB	不适用
未加工面板	G9P2437ZBBW14YCAY+A1000000 0000000002B0+FXR23460HZP1TR J9T0000000000000000000000000000 00+2436H00000000NU000000JC9 HHI0545YO00000000000000000000 0000000000000000PYLCBK4150BA FRS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH724322AKC1FMM80+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:39

报告详细信息

报告 UUID： 691ef8b6-d569-499a-bac2-21898d1fa4ad
报告日期： 2025-05-14 16:26:52 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

LUHfLlELWjqk9dqtMf6SmY/H2GAhLc/MV8Rk3wzF7JfUckpu49T/cs3OHutb8buXjWP3juXZc9uPcj9oyn2ya19BOuKC/DxidjQssCoXQq8EeglwARR6pN4BhsEphwSUWpyKPag3+/fWgZzyRnBYdHDbktnDYlFvadcaWkFnY1UpHC2
uJE5J+gYtsPArREvA1YZK0BPMMAHXOcwPeX8lMA3ini31eyY0C0leQ+iT8q8f6nlZiqMqLqS6NIORX9sHj43evSmw8jcai2Tnq4fsc0/md9x6RLBA08zbc9DeCh+MX6YE8uvDC8qMw9IL4/nHcakp6X4OAWnjbO1IS6b8X8A==

