



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold
营销名称: iPhone 12 Pro Max
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: G0NF1C2Z0D51
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold
IMEI: 351406664302506
IMEI2: 351406664530882
MEID: 35140666430250
Wi-Fi MAC 地址: 14:d1:9e:19:99:8b
内部机型: MGD93
A型号编码: A2411
固件版本: 18.5
区域: TA/A
生产日期: 202101
UUID: 00008101000234A90143003A
ECID: 000234A90143003A
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351406664302506, 128GB
SIM卡: IMSI: 466924191079950, ICCID: 89886920041910799508, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D05035XSWQ4C09W	生产日期:	202050
充电次数:	2117	容量:	3680 / 3666 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	62%
健康水平:	100%	温度:	30°C
Apple健康指标:	102		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 35 41 35 46 43 42 00		不适用
后置摄像机	07 CC 25 16 05 74 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80513DXACH1HW3N		不适用
后置超宽摄像头	08 CF 85 11 14 09 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80512CGG5MR2611		不适用
后视摄像机	07 CF 94 24 06 15 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80513FFV1KDH71X		不适用
电池	F5D05035XSWQ4C09W		不适用
芯片板	G0NF1C2Z0D51		不适用

排线	46 57 50 30 34 36 33 56 34 43 36 4D 56 46 59 33 43 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 60 8F 43 E7	不适用
前置摄像机模块	F0W04870VZZN0DP2Z	不适用
前红外摄像机	C5 04 D4 5D 46 4F 0F F6	不适用
前红外摄像机模块	F6D05032WFZN96513	不适用
LCD	G9N0504MHJ9MRY1AA+A100000 0000000000110+GR9040208BUN7 7F71+40040268000138000989601 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000 L9A0000112	不适用
LCD-玻璃	GR9040208BUN77F71+400402680 00138000989601263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 35 41 35 46 43 42 00	不适用
MLB	F3Y051407C6PV1KB	不适用
未加工面板	G9N0504MHJ9MRY1AA+A100000 0000000000110+GR9040208BUN7 7F71+40040268000138000989601 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000000000000000 L9A0000112	不适用
振动器电动机	GH905159H9DM8RWAV+XP5BC2	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:30

报告详细信息

报告 UUID: 403aee65-db7f-4f20-98ed-e1e74ff81dfa
报告日期: 2025-05-28 10:14:26 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

m4lg3VNzHQASSVgt2dJ7Fu0H0dmKY8/TO6ytdUyOJE4CvYxLFUx7svrN37F9VFQAU8DwQfpSei/twOwWw/xV+d3bygwpvHubG6omJUF19SRHnsWgn78UoQqzxf8c9eDCGDFEuow0IHbusF7JF6k7Y/40/AKbakgh9qqfhH8InLmSeJtVtEjgOfoPuRyAsInWVBTYaoCK5cuEZCRhgF3PAoHxHJAqZuSYmlKmRazjz9Ing6FsGLpCR04r+8pMnSuBbRkp2jMaunL+VYnKYINH0WUwMqwXePylwsPxSz1rFgq3eqh6svMAP/Vb0wbKlotgQRXW36bS7+EA+cG08w==

