



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro 5G 256GB Blue Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro
颜色:	Blue Titanium
RAM:	8GB
序号:	KXJP9NY99J
名称:	iPhone 15 Pro 5G 256GB Blue Titanium
IMEI:	353884198960593
IMEI2:	353884197182512
Wi-Fi MAC 地址:	fc:31:5d:3f:67:b9
内部机型:	MTV63
A型号编码:	A3102
固件版本:	18.7.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008130000C603A3EE0001C
ECID:	000C603A3EE0001C
EID:	89049032007208882600171044300459
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353884198960593, 256GB

## 电池信息

序号:	F8YGZK002QY00006TP	充电次数:	998
容量:	2870 / 3254 mAh	损耗程度:	12%
充电量:	58%	健康水平:	88%
温度:	35°C	Apple健康指标:	107

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 32 45 44 32 37 44 30 38 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3363CBQR1RXKMV		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL34164Z3C1V6P40		不适用
后视摄像机模块	GCF3412K43J23418K		不适用
电池	F8YGZK002QY00006TP		不适用
芯片板	KXJP9NY99J		不适用
前置摄像机模块	GCFGZF09MHY0000041		不适用
前红外摄像机模块	HNQ3406677S1W5HYF		不适用
LCD	GVC33872FPP1PHQA6+A1E335E1 04B126112810+FXGGYM01PHL00 0064T+90000000000000000000 000+00000000000000000003A89		不适用

H93RR20F033XJKBSUW00000002  
0000000000000000AT6L3650XFF  
RS0A4444444

LCD-玻璃	FXGGYM01PHL000064T+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 32 45 44 32 37 44 30 38 00	不适用
MLB	F3XGZY00Q7Q0000BXW	不适用
未加工面板	GVC33872FPP1PHQA6+A1E335E1 04B126112810+FXGGYM01PHL00 0064T+90000000000000000000 000+00000000000000000003A89 H93RR20F033XJKBSUW00000002 0000000000000000AT6L3650XFF RS0A4444444	不适用
振动器电动机	FTNGZF0179Z000009E+8DCB4	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.7.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:27

### 报告详细信息

报告 UUID: 5357b4bd-64c0-4498-a6a9-5b37db83ba2c  
报告日期: 2025-11-06 14:34:00 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
数字签名:

ZkH3I8xsGm5nRUDvMzOSELW5iSwqXBSvMP+9yeQ5KpZnQvSNrbGUN4XUmRt2x5jLwvVNU5kz1eY1vpiwM25uAZLhCgvj4TIHaqlIgdNwG4YRhVw+vMqB1B69EblRb57swTeAJ02xNHxUywwxKhwlENctkiV+mQcj5YAINkOVpVF  
U3gw7R+1qS3W5JS0LDGFdusDjKK8+9YNw1Akk5v0Ur+YpboHCJE/RTGsh4JcMlDpP8Sg7J8yjdEmHVabn48zTZWdQcwk02wwJukmq/0C+KDC+rINph6ylnLDdWa/eijmH8erX52FL8Huhwplun3GFdi1u1iVFi3giW8+ogw==

操作员

监察员