

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称：	iPhone XS Max
颜色：	Gold
RAM：	4GB
序号：	C39XFJJ2KPH6
名称：	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI：	357296092222259
IMEI2：	357296091928740
MEID：	35729609222225
Wi-Fi MAC 地址：	fc:2a:9c:77:6a:c4
内部机型：	MT552
A型号编码：	A2101
固件版本：	18.3.1
区域：	TA/A
原产国：	Foxconn Shenzhen, China
生产日期：	201838
UUID：	00008020000A1C5E0A04002E
ECID：	000A1C5E0A04002E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:357296092222259, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466977610220877, ICCID: 89886971910764807724, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5D8357A9C9JPK277	生产日期：	201835
充电次数：	2179	容量：	3287 / 3156 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	55%
健康水平：	100%	温度：	31°C
Apple健康指标：	285		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 31 31 46 44 33 30 32 36 00		不适用
后置摄像机	10 25 01 80 2B 41 9F 63		不适用
后置摄像机模块	DNL83537E9HJ5XN6T		不适用
后视摄像机	10 25 01 80 2B 41 65 D2		不适用
后视摄像机模块	DNL835371J2J5Y476		不适用
电池	F5D8357A9C9JPK277		不适用
芯片板	C39XFJJ2KPH6		不适用
排线	46 57 50 38 32 31 35 42 39 51 33 48 36 43 57 38 47 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7A 5B 8F 71 64		不适用
前置摄像机模块	F0W8357162GJH865X		不适用
前红外摄像机	C5 74 D7 51 54 CE 07 09		不适用

前红外摄像机模块	F6D83110D7AJDHN18	不适用
LCD	FXR83256M1TJLQ9K+010260826 61157072656739913+G9N8351PA 17J4F8A2+A10000000000000010 0+8351W3BTJ6F0W1000MPBGND 82526BB7KDRJ11860C4148C2DT WQH4701HS00312E0R805K162B 5A8297Z04KAA88M3MDDT44	不适用
LCD-玻璃	FXR83256M1TJLQ9K+010260826 61157072656739913	不适用
光传感器	33 45 2D 31 31 46 44 33 30 32 36 00	不适用
MLB	G2C83770MP0JJ057	不适用
NVME	0b2000dbc1dc4832	不适用
未加工面板	FXR83256M1TJLQ9K+010260826 61157072656739913+G9N8351PA 17J4F8A2+A10000000000000010 0+8351W3BTJ6F0W1000MPBGND 82526BB7KDRJ11860C4148C2DT WQH4701HS00312E0R805K162B 5A8297Z04KAA88M3MDDT44	不适用
iOS附件	2D39EBB2F6438077F746352307C A2017	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:54

报告详细信息

报告 UUID: bdcc8c62-d089-42c2-bd9d-096228af98f1
报告日期: 2025-03-10 14:40:25 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

L/4geXlle9Xw1VmyMbBiuyeUZ87kL3aOkHNkq8HMBGaZEWpTz3fmbSO2sHASy2imv5kxgepkIKBmJ6g82gQPIEA7kj49jDZudMum1Dp4MiQ2EJZ64HIAHmeR3OB/093CnqNbHGwEESUMYbW1Q9rLsFiI2QgKP8zDrp2BDOrCTP0UYXKXwaD7FCm6SFan6dgGRQUZA5Z76X12UzrfKLNOI/NNW8ltiCuexhkh9Ka/7CrHgYJH62yOh79dNuy1/X3QB4x0btr0gSiHHyTDPcysFWcf6l7br8fBMWPEims4ldGxE6N2v3YMWBRq8P2mgwpEOQRQsolxWTIHdaatuQ==

