



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称: iPhone 13 Pro
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: V40VGP9Q9W
名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI: 350165050111530
IMEI2: 350165050351888
MEID: 35016505011153
Wi-Fi MAC 地址: ac:49:db:38:73:4b
内部机型: MLVK3
A型号编码: A2638
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001C7CC20EB8801E
ECID: 001C7CC20EB8801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350165050111530, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924190936364, ICCID: 89886920041909363647, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D1347A6XZ13RJ9J	生产日期:	202134
充电次数:	730	容量:	3175 / 3076 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	100%
健康水平:	100%	温度:	34°C
Apple健康指标:	182		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 46 32 36 30 31 37 44 00		不适用
后置摄像机	11 6D 92 16 03 49 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81327HCSDQ1NMAS		不适用
后置超宽摄像头	13 CA 29 16 20 52 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1357HDX502J01Q		不适用
后视摄像机	0C CA 42 07 21 24 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF13038XG5KGRP47		不适用
电池	F5D1347A6XZ13RJ9J		不适用
芯片板	V40VGP9Q9W		不适用
排线	46 57 50 31 32 39 34 30 46 4C 33 51 39 34 38 43 56 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F9 F8 29 AA B8	不适用
前置摄像机模块	DNM12821G64Q7H53Q	不适用
前红外摄像机	C5 14 17 59 56 04 08 14	不适用
前红外摄像机模块	DN813553LDWQ1QC20	不适用
LCD	G9P2243K777PQCKAF+A2000000 000000000241+FX92142210U17V P9L+0B0063030001360010566092 63+2243K0000000P5000000IC61H 41687CK00000000000000000000 0000000000000HC4K165082VNH 9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FX92142210U17VP9L+0B0063030 00136001056609263	不适用
光传感器	30 33 31 30 30 46 32 36 30 31 37 44 00	不适用
MLB	C0713630BF90X3X8	不适用
未加工面板	G9P2243K777PQCKAF+A2000000 000000000241+FX92142210U17V P9L+0B0063030001360010566092 63+2243K0000000P5000000IC61H 41687CK00000000000000000000 0000000000000HC4K165082VNH 9A0002002	不适用
振动器电动机	FTN12863FGS074389+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:01

报告详细信息

报告 UUID: 29dd8c02-9e3e-4df0-a950-a59977c23f4b
报告日期: 2025-06-09 10:02:30 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

GlV4ozok8djm5ZTO1Ly6ZwfmAGFFJEJmTbnIRZ9Gnyx92w9IMdFa5l/ArUpPu3uGEqO5fn10eisTYhoggHlej/cv6mCU53P6IA0BzPwFUIH5K5wYhZ5sCMu1DRPRg4/jFIKSKl4MKZNPZdN2IssLH/jjNU2/7w/IW6nvx8tn0d2
KCj6a2IAVqVcl8q1MKPZOccdYikB7eUHJyHl760akbY2l0H3LVdJQDrrVyu51uwsSamIVLFmaPKoAt0HU3a7LZn0Y/QphqL+jKhFwR3uE96YFsy1/qvIa2Wmfmw/XUfflH0d9m7akfM8stSKsOnHidb6F3Gx18AM0KdQ==

