



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Graphite
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Graphite
RAM:	6GB
序号:	QVWDQMKXJW
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Graphite
IMEI:	356649158039143
IMEI2:	356649158738629
MEID:	35664915803914
Wi-Fi MAC 地址:	7c:ec:b1:73:b1:dc
内部机型:	MLVE3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001A702E1EFA401E
ECID:	001A702E1EFA401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356649158039143, 256GB

电池信息

序号:	F8Y21810E7313RHB0	生产日期:	202218
充电次数:	740	容量:	2632 / 3076 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	37%
健康水平:	85%	温度:	33°C
Apple最大容量 (UI) :	85%	Apple健康指标:	254

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 39 46 46 44 31 44 37 39 00		不适用
后置摄像机	1B CF 57 03 03 37 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82214CFFLQ1NMDR		不适用
后置超宽摄像头	1A CB 02 24 09 67 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2225147XQ26C1N		不适用
后视摄像机	1B CE 49 09 10 74 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF22333UGGKGRP50		不适用
电池	F8Y21810E7313RHB0		不适用
芯片板	QVWDQMKXJW		不适用
排线	46 57 50 32 31 32 37 34 37 53 53 51 39 34 38 44 58 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 5F 1E 14 80 DC	不适用
前置摄像机模块	F0W222106CU0KG021	不适用
前红外摄像机	C5 15 19 61 36 49 0A 0D	不适用
前红外摄像机模块	F8P22432G24Q1QHL1	不适用
LCD	G9P2245K6NKPQCKAR+A200000 0000000000241+FX92166094X17V P9T+0B006268000116001001578 263+2245K0000000PZ000000JC6 2CC0658CK0000000000000000 0000000000000000HC9K2010V3 8NH9A0002001	不适用
LCD-玻璃	FX92166094X17VP9T+0B0062680 00116001001578263	不适用
光传感器	30 33 31 38 39 46 46 44 31 44 37 39 00	不适用
MLB	HG9227206YK0X3XAD	不适用
未加工面板	G9P2245K6NKPQCKAR+A200000 0000000000241+FX92166094X17V P9T+0B006268000116001001578 263+2245K0000000PZ000000JC6 2CC0658CK0000000000000000 0000000000000000HC9K2010V3 8NH9A0002001	不适用
振动器电动机	GH72256546K074280+XAQ1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:09:50

报告详细信息

报告 UUID： e7e23176-376f-4a0c-b0f1-b289230d897a
报告日期： 2025-05-22 10:09:15 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

HgzSbMJYPYGtCaxf/S0bi5yeYlabcdNHLUF1cpl1ccyrLWeFnOsptG+EFf8Z7/ctw/6Sb8JpwJyhnMkxquh4sdkAJZND+EbmQgL8HE00Y5cYA+nYulrnnJBjnJC7sz+n5x/P0N6dt6nXp17Utlf3aM/QFXqO27FCmWrGr1dcWg1kFFyCPhFOLuSYkfCnvTM/6J873V9509nDPSzMrE7vgRqxwRjqz9F77w9H097ID6fNrI0qw5zsdPwh3pPuc+777U0fWwWjQMwig8I6wLYS/MGUAGfdYhf/nU3tU5qOG4DXQteweQrxTVGH01qrZPhC8dz9X9BxkZuNcrg==

