



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	TT7LMVK93C
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	352544477049614
IMEI2:	352544477495015
MEID:	35254447704961
Wi-Fi MAC 地址:	dc:b5:4f:11:7a:db
内部机型:	MLVD3
A型号编码:	A2638
固件版本:	26.0.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001A344C0212801E
ECID:	001A344C0212801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352544477049614, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011902849262, ICCID: 89886019137828492624, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG90401EK4UQ68938	供应商:	F
生产日期:	202040	充电次数:	0
容量:	3330 / 3076 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	64%	健康水平:	100%
温度:	28°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 30 30 45 30 32 30 45 00		不适用
后置摄像机	12 CD 28 01 00 24 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81366NHJLQ1NMAC		不适用
后置超宽摄像头	13 CD 19 07 22 69 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF14114WTF02J04N		不适用
后视摄像机	12 CF 16 14 12 66 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1336GFY9KGRP50		不适用
电池	FG90401EK4UQ68938		不适用
芯片板	TT7LMVK93C		不适用
排线	46 57 50 31 33 30 37 32 58 30 39		不适用

	51 39 34 38 43 47 00	
前置摄像机	30 25 01 FA 16 69 91 59	不适用
前置摄像机模块	DNM134560UZQ7H58R	不适用
前红外摄像机	C5 14 19 51 45 8A FB F9	不适用
前红外摄像机模块	F8P139618YKQ1QH1G	不适用
LCD	G9N1295XL2BPQCKAY+A1000000 000000000140+FXC12331GPK17V P9H+05007258000138001111603 263+000000000000000000000000IB77 A51002SK000000000000000000000000 0000000000000000LCKJ2745KJA NL8A0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC12331GPK17VP9H+050072580 00138001111603263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 30 30 45 30 32 30 45 00	不适用
MLB	G2C14140GLN0X3WA	不适用
未加工面板	G9N1295XL2BPQCKAY+A1000000 000000000140+FXC12331GPK17V P9H+05007258000138001111603 263+000000000000000000000000IB77 A51002SK000000000000000000000000 0000000000000000LCKJ2745KJA NL8A0000000	不适用
振动器电动机	GH713443YWS074288+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 26.0.1
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:09:27

报告详细信息

报告 UUID: 9e5fb94a-7956-4963-9162-af5d06ca8eb6
 报告日期: 2025-11-05 09:19:50 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
 数字签名:

0w2jMB+4XTyK3/q8VuhAT7BXoQusZwwtR2Ox+50hqn9jjkQbsxdX2XgskKls5fjL006bwn/Pf5Dj137cAKeQxy0mkjWh0SjGuwf4f+8M3n2LouAzx4AgjKls5rBLD7k5G/gpES3UGMjKan5s3t2FNQHkm9w0MwWclCyyux6rNDcj2BukmWnlO+iw8V4LbezyEvryNbtkIVSpEecrFjENaLYGHVddmX6A+fax2bygFN0Je4oopTMOtZtp7sKC1C8V/gzom6nA6Gwbc7LUoc3kiDCZ9kFWMi1Wf3hE3SW9xnXxM+3oQ17BJwaDZH2RoGU90qq0+sP3naLie36d+FlQ==

操作员

监察员