



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro 5G 512GB Space Black
营销名称：	iPhone 14 Pro
颜色：	Space Black
RAM：	6GB
序号：	GRW14K2J33
名称：	iPhone 14 Pro 5G 512GB Space Black
IMEI：	351553266236580
IMEI2：	351553266343428
Wi-Fi MAC 地址：	f0:c7:25:9e:e7:1e
内部机型：	MQ1M3
A型号编码：	A2890
固件版本：	18.6.2
区域：	TA/A
UUID：	000081200016082C01E0201E
ECID：	0016082C01E0201E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:351553266236580, 512GB
SIM卡：	IMSI: 466977007585671, ICCID: 89886972409707077551, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y12071EWHQ688AT	供应商：	F
生产日期：	202120	充电次数：	0
容量：	3410 / 3181 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	84%	健康水平：	100%
温度：	31°C	Apple健康指标：	81

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 46 44 39 38 36 34 37 38 00		不适用
后置摄像机	24 CE 80 05 04 41 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82485Q5TR12J54P		不适用
后置超宽摄像头	22 CC 54 22 12 46 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2487AM4K15FY1W		不适用
后视摄像机	24 D0 36 02 16 86 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF24969VNL15F982		不适用
电池	F8Y12071EWHQ688AT		不适用
芯片板	GRW14K2J33		不适用
前置摄像机	03 04 16 20 CE 25 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF3014FVSE1CX84X		不适用

前红外摄像机	C5 24 52 65 36 58 F7 0F	不适用
前红外摄像机模块	HNQ30162FTD15F6UR	不适用
LCD	G9Q2535GN0S14YCA7+A1000000 0000000001B0+FXR24753ZJ21TR J9R000000000000000000000000 00+2535K0000000QQ000000JCCR AH0513BO000000000000000000 0000000000000QKHD2K4920SD 5RS9A0012012	不适用
LCD-玻璃	FXR24753ZJ21TRJ9R0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 46 44 39 38 36 34 37 38 00	不适用
MLB	C7H303600791JTLAG	不适用
未加工面板	G9Q2535GN0S14YCA7+A1000000 0000000001B0+FXR24753ZJ21TR J9R000000000000000000000000 00+2535K0000000QQ000000JCCR AH0513BO000000000000000000 0000000000000QKHD2K4920SD 5RS9A0012012	不适用
振动器电动机	GH7302230791FMM8G+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:05:36

报告详细信息

报告 UUID： fc688ce6-023a-485b-a67d-34d24710a003
报告日期： 2025-09-15 18:54:03 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

Tz9aC5wOrwmrw+ICh6rgstWG Uhrb6iXqw8j9oCdAoFZlo6frZ4qyGgEjDc0AqxlQYF902R3FN6KJT/Tk+GKz2hio2chsi1TxGls2ywoSkdPbeZgXrF9DtgqAw9kadu3EEPzGKU pMiaIEV0Tlw0tdJWdUqJvpjNjL3YfJoEmaHelQv
e7lleKlspRTHB0lHBh+iZ03+9vyqiRyweBAKaCC6S+34frs7InsuJgE01lpgvqHrGmckb5bKQkTHNAITdQwL N5OzvNsmfM0yWWxI5UbIz8avtQKVqVTBYu65xYyhDraqJE5dJYaBi1K/vsTuDZUIfUmkKA3KAKW7ACMYIRqQ==