



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Red
营销名称: iPhone 11
颜色: Red
RAM: 4GB
序号: F4GZ8FKMN73G
名称: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Red
IMEI: 353991100749376
IMEI2: 353991100707697
MEID: 35399110074937
Wi-Fi MAC 地址: b8:5d:0a:84:1d:ff
内部机型: MWM32
A型号编码: A2221
固件版本: 18.5
区域: TA/A
原产国: Pegatron-Protek Shanghai, China
生产日期: 201934
UUID: 00008030001148A13EC0802E
ECID: 001148A13EC0802E
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**
MDM状态: **已锁定**
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353991100749376, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011901487672, ICCID: 89886019137814876723, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y93312QKFM6YN7M	生产日期:	201933
充电次数:	1449	容量:	3175 / 3092 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	84%
健康水平:	100%	温度:	31°C
Apple健康指标:	207		

设备组件

所有已验证的组件: **通过**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 45 42 42 38 30 42 41 46 35 38 32 00		不适用
后置摄像机	A0 0B 00 00 00 10 AD 0B		不适用
后置摄像机模块	DNL93031Y7FK91P18		不适用
后置超宽摄像头	63 04 91 CD 63 04 04 98		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL93147JBMK7Q030		不适用
电池	F8Y93312QKFM6YN7M		不适用
芯片板	F4GZ8FKMN73G		不适用
排线	46 57 50 39 33 30 33 43 59 30 37 4A 4A 37 59 34 31 00		不适用

前置摄像机	58 2C 06 E9 D5 58 2D 3D	不适用
前置摄像机模块	G8R9334B0X7JYW53B	不适用
前红外摄像机	C5 85 15 51 16 59 14 0F	不适用
前红外摄像机模块	FX89316SB2CKWCJZ2	不适用
LCD	F7C9337L3P7KV27AC+J132SBRE 73C7A1M11+F7C9336ME3VKWPN AS+CX5932602S7N2N3A2+05821 GCADF0RZ0KA0W+FMX9326411H KXG3AM+PPF4454	不适用
LCD-玻璃	G4M9272EY2EKQ5R66+18057128 601169051097762193	不适用
光传感器	30 45 42 42 38 30 42 41 46 35 38 32 00	不适用
MLB	C7H93430T62L7406Z	不适用
NVME	0b2004b981d41e54	不适用
未加工面板	F7C9337L3P7KV27AC+J132SBRE 73C7A1M11+F7C9336ME3VKWPN AS+CX5932602S7N2N3A2+05821 GCADF0RZ0KA0W+FMX9326411H KXG3AM+PPF4454	不适用
振动器电动机	GH7933262WXKPJQ84+XMBYM2	不适用
iOS附件	29A980E8D96C713FF69C1D500A 8231B0	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:02

报告详细信息

报告 UUID: b8375a67-7446-413d-aa0b-f66e532735d5
报告日期: 2025-07-08 17:32:00 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

oJMHCrWn6k47gxq2TadjA8D6+Pnn6RWeucr1eVQNHo/LMUr4gxOSrrTl8Ax6fEztlSDJvmlEgQ1EocfdtsHow3XmeDdFTqxv1QEjsq9HGRcdLF9PXGsnhflE4RyjXh7by6zWa32lcPBUGDSfVE8EPLTx+Bu9JUP1qnMjMOw0G+M2f
g6LX9biMqqAe01bpUaW09EBV/zn3uyJIGux9wd6uin/MUDG7LiZXdwLl+U6ZnlaPgvZ6GM4jXh2YxfzKl3hjHdhWZu2OH8pgTVF5zkexG97gU/VtiHcewNJmtgaUw5nzyg7qWiuGAJCEiO1jt+xN7Gvsx/b5FZLgMDzvQ==

