



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Purple
营销名称: iPhone 12 mini
颜色: Purple
RAM: 4GB
序号: FRHW79Y3MP
名称: iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Purple
IMEI: 354000343417723
IMEI2: 354000343482149
MEID: 35400034341772
Wi-Fi MAC 地址: 40:c7:11:4c:60:de
内部机型: MJQG3
A型号编码: A2399
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008101001230A00C82001E
ECID: 001230A00C82001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354000343417723, 128GB

电池信息

序号:	F8Y051190G102JN7H	生产日期:	202051
充电次数:	1470	容量:	2196 / 2214 mAh
损耗程度:	1%	充电量:	32%
健康水平:	99%	温度:	33°C
Apple健康指标:	210		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 38 30 35 46 41 43 00		不适用
后置摄像机	06 CF 77 18 10 94 00 00		不适用
后置摄像机模块	F6D0491203PMC2T7T		不适用
后置超宽摄像头	06 CB 48 21 11 87 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL04821P0YN1N7AH		不适用
电池	F8Y051190G102JN7H		不适用
芯片板	FRHW79Y3MP		不适用
排线	46 57 50 30 34 39 37 41 30 5A 4C 4D 56 46 59 33 48 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 C1 56 63 CB 8D		不适用
前置摄像机模块	G8R0464WDL1N0DL84		不适用

前红外摄像机	C5 04 98 51 24 D8 FC FA	不适用
前红外摄像机模块	DNM04813LSCN9665C	不适用
LCD	G9Q0493CDFLLQHJAA+A1000000 000000000110+GLD02861V4VPRR F93+140172530001350011016122 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000AY4H467025XMJ 1A0000112	不适用
LCD-玻璃	GLD02861V4VPRRF93+140172530 00135001101612263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 38 30 35 46 41 43 00	不适用
MLB	C7H1126011EPV20AL	不适用
未加工面板	G9Q0493CDFLLQHJAA+A1000000 000000000110+GLD02861V4VPRR F93+140172530001350011016122 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000AY4H467025XMJ 1A0000112	不适用
振动器电动机	GH704762MM0N7PC81+XTB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:09

报告详细信息

报告 UUID: aed973a2-4006-44df-ad67-d79e88ad3215
报告日期: 2025-05-29 16:35:52 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
UA90EY+r49GHb2pG/HGT20hTRRH2Sg3OV7nZRD9TfUCEYA7sbD7Nnr18e7lyzb6kxr+TAJtqN+OlZCTbSBX60xphUa3033WNe3Trhcy7kNoGZZE0ob20tMRpgSUSpGHP0jAP4w0iGplZ0p4JVfgHdCWD2kIbToTtoFljT2DMaBNJq+EGbzJMFzswdlgHTJqUaWotZ/oLNGQWbalV4c7mpklzRZMoSuovNxrFR9R8BlzAwqwkq7oVt03jF6hgslfkTth5Mo/CSuqxozqScUJUuQqS1r2CmArusOwjkwkCEeNHtovfOG4keAEXvgg2oZvePrYYoim+InimFCUqXG0CbSw==