



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	C6QYDT6QRX
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI:	357170547637736
IMEI2:	357170547739524
Wi-Fi MAC 地址:	2c:c2:53:0f:02:ad
内部机型:	MQ0G3
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
UUID:	00008120000645020C22201E
ECID:	000645020C22201E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357170547637736, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011701989261, ICCID: 89886017157819892550, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y32230PYA217WAY	生产日期:	202322
充电次数:	809	容量:	3006 / 3181 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	100%
健康水平:	94%	温度:	28°C
Apple最大容量 (UI) :	95%	Apple健康指标:	183

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 44 44 39 43 36 44 30 34 00		不适用
后置摄像机	2B D0 18 14 05 38 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83163HPSK12J52F		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 48 21 05 84 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL31830SBN15FY11		不适用
后视摄像机	28 D1 88 04 07 99 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF317539S515F94U		不适用
电池	F8Y32230PYA217WAY		不适用
芯片板	C6QYDT6QRX		不适用
前置摄像机	42 22 17 87 CA 26 00 00		不适用

前置摄像机模块	F0W30770DGF1CX74M	不适用
前红外摄像机	C5 25 12 5D 85 91 05 EE	不适用
前红外摄像机模块	HNQ31710WPP15F6PK	不适用
LCD	G9Q3151JLEU14YCAS+A1000000 0000000001B0+FXC31071QDZ1T RJ9N0000000000000000000000 0000+3151P0000000P8000000ID3 XK51461BO000000000000000000 0000000000000000PVHC1L10700U 3RS9A0013011	不适用
LCD-玻璃	FXC31071QDZ1TRJ9N000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 44 44 39 43 36 44 30 34 00	不适用
MLB	F3Y324202MZ1JTJD	不适用
未加工面板	G9Q3151JLEU14YCAS+A1000000 0000000001B0+FXC31071QDZ1T RJ9N0000000000000000000000 0000+3151P0000000P8000000ID3 XK51461BO000000000000000000 0000000000000000PVHC1L10700U 3RS9A0013011	不适用
振动器电动机	FTN30872CL41FMN87+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:02:57

报告详细信息

报告 UUID： eec53c6a-b93c-4200-926f-01f6ccc169ad
报告日期： 2025-05-12 17:09:56 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

LYcLAR6atg8UheWLmfMhTPxZADFdKGhWdr+UkG7wldOvRMMR4wZlWWc35IMjFju10c1WUBQeef1euUnZtdR4QXRY3YZ/ew9BXndYiygQQn86qlpZJiDttEakwZKcbxQPlgnMe2CbjHHohF/t9l3FyxW569g8zNUp4Jl7i8SGIKQ0o82pu0DFu+2MlSSzLI9/ITOUM/zju6YCR2ulybKCXBsPgoThZaXxz2dBoyGeSiMCWm3XRkDiZcueoQTYgl45SfxPY788MYEzlQRh9E1vhEETT74suwwODfclSfz5d1598IH+Gr0AN/vnLApSM0F5zAZMMB/48GpUhBoOiw==

