



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 自定义字段

\_ro.ril.miui.imei0: 867954069778801      \_ro.ril.miui.imei1: 867954069778819

## 硬件详细信息

制造商: Xiaomi  
机箱类型: Mobile Device  
机型: 220233L2G  
营销名称: Redmi 10A  
RAM: 3GB  
序号: 4XZX8HPNVOAU7LRW  
名称: 220233L2G  
IMEI: 867954069778801  
IMEI2: 867954069778819  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: 220233L2G  
固件版本: RP1A.200720.011  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:867954069778801, 64GB  
SIM卡: 未知的IMSI, 插槽: 1  
SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 5000 mAh      充电量: 81%  
温度: 32°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 11  
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'  
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	不可用	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:41

## 报告详细信息

报告 UUID: 48398385-729c-4281-ad7d-d4be58fe83fb  
报告日期: 2025-04-22 17:24:01 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

JQ+YXw+3r9ExsXEC/d1uZqllrC1l/g/o0b6XjdH3QGSS3TDbu8vq76xfYdOXgHkgSu3JEhX9Db7Ev+BmBLKnpNEJAFGxPYFPxbVAgm6TTyHFGA1jnf1I6ye4fCJUlrjXhQNc+DB+2f9TNctGfFRgYy07KXwUTBjRW6AUvrKJq+/Jq4srKEp1MgAG3qEywBcQDISbl9qlMy9skjMM6NmMfs0qDgBZrgdsqbWOLN1Cur269vWmmJfHuyf+LRaVKFnio/U9Xn5AEPeSloQ5D06ZNb1bjf1TUpl2UqReMJ3pOXM3oRslrFNafL93IE4V2hfqrRbZveN75E1Zw==

---

操作员

监察员